

M E M O R A N D U M

A : Monsieur J.L. Doublet, Division des Finances
De : R. Pittin, PS
Objet : Dégâts constatés lors de la livraison de 3 alimentations
A1167 C en provenance des établissements P. Fontaine de
Chilly-Mazarin, le mardi 8.8.1978 No. Commande R787'404.

Lors de la livraison des 3 alimentations ci-dessus mentionnées,
nous avons constaté que des dégâts ont eu lieu durant le transport.

Les dégâts sont les suivants:

1. Les tôles de protection arrière ont été déformées
ou pliées.
2. Un panneau avant était cintré d'environ 1 cm.
3. Les entretoises supportant les tôles arrière étaient
déplacées.

Il a fallu 2 jours de travail soit 2 x 8 heures à un
technicien pour remettre en état ce matériel.

D'après l'avis des personnes du CERN qui ont l'habitude
de recevoir du matériel, il est fort probable que l'emballage était
insuffisant et de ce fait les 2 jours de technicien devraient être
facturés aux établissements P. Fontaine.

A l'avenir si d'autres alimentations arrivaient au CERN
dans cet état elles seraient refusées.

Pour information:

E. Asséo
M. Bouthéon
C. Germain
E. Ramm

