

INTERFACE SPECIFIQUE DES ALIMENTATIONS PFW

AVEC TIROIR PLI*

D. Cornuet

SOMMAIRE

1. Définition des ACTUATIONS
2. Définition des QUITTANCES
3. Définition des DEFAUTS
4. Organisation du programme de traitement de ces actuations, quittances et défauts
5. Attribution des broches sur connecteurs arrière des tiroirs PLI et PLI extension
6. Programme des alimentations PFW

Annexe 1 - Implantation du châssis d'interface
(PS/SM/7274/0-4)

Annexe 2 - Attribution des broches sur le connecteur arrière 104 p. SK 25 (PS/SM/14.19.7273.4)

Annexe 3 - Listing du programme de la mémoire morte
No. 8857 (Main Significant Memory : IC 20)

Annexe 4 - Listing du programme de la mémoire morte
No. 8858 (Least Significant Memory : IC 19)

* PLI = Processeur pour Logique Industrielle : voir PS/SM/Note 80-10A
PS/SM/Note 80-10B

1. ACTUATIONS

Actuation RESET : Réarmement des fautes réarmables à distance pendant la durée du strobe (100 ms)

$$A_{RESET} = A_{RESET \text{ distance alim.}} \cdot STROBE$$

Il est à noter que l'alimentation PFW ne possédant pas elle-même d'ordre STAND-BY, cet ordre doit être adapté de la façon suivante :

Actuation STAND-BY : Disjoncteur principal enclenché, impulsions d'allumage des thyristors envoyées, courant de circulation établi, fonctionnement en redresseur et références à zéro :

$$A_{STAND-BY} = ON \cdot I_C \text{ firing} \cdot \underbrace{\text{REDRESSEUR} \cdot STOP_{Progr.}}_{\text{séquence interne à l'alimentation PFW}} \cdot STROBE$$

$$= A_{ON \text{ Alim.}} \cdot A_{STOP_{Progr.}} \cdot STROBE$$

Par suite :

Actuation ON : Comme l'actuation STAND-BY, mais les références ne sont appliquées que lorsque l'alimentation s'est enclenchée (quittance $Q_{ON \text{ Alim.}}$ reçue)

$$A_{ON} = A_{ON \text{ Alim.}} \cdot STROBE \cdot (A_{START \text{ Alim.}} \text{ dès que } Q_{ON \text{ Alim.}})$$

Actuation OFF : disjoncteur principal déclenché

$$A_{OFF} = OFF_{Puis.} \cdot \underbrace{No I_C \text{ firing} \cdot ONDULEUR}_{\text{Interne à l'alimentation PFW}} \cdot STOP_{Progr.} \cdot STROBE$$

$$= A_{OFF \text{ Alim.}} \cdot A_{STOP_{Progr.}} \cdot STROBE$$

2. QUITTANCES

Quittance OK : Il n'y a ni défaut interne, ni externe, mais il peut y avoir un WARNING.

$$Q_{OK} = \Sigma(\text{FAULTS}) \text{ CRT} \cdot \Sigma(\text{FAULTS}) \text{ CR2}$$

Quittance UP : Le commutateur manuel LOCAL/REMOTE est sur la position REMOTE et il n'y a pas de défaut non réarmable à distance.

$$Q_{UP} = Q_{\text{REMOTE}} \cdot \underline{\text{DEFAUTS NON REARMABLES}} \cdot \underline{\text{START NOT POSSIBLE}} \cdot Q \pm 15 \text{ V}$$

Quittance STAND-BY : L'alimentation est dans l'état conforme à l'actuation STAND-BY

$$Q_{\text{STAND-BY}} = Q_{ON_{\text{Puis.}}} \cdot Q_{IC_{\text{Firing}}} \cdot Q_{\text{REDRESSEUR}} \cdot Q_{STOP_{\text{Progr.}}}$$

$\underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\text{Interne à l'alim. PFW}}$

$$Q_{\text{STAND-BY}} = Q_{ON_{\text{Alim}}} \cdot Q_{STOP_{\text{Progr.}}}$$

Quittance ON : L'alimentation est dans l'état conforme à l'actuation ON

$$Q_{ON} = Q_{ON_{\text{Alim.}}} \cdot Q_{START_{\text{Progr.}}}$$

Quittance OFF : L'alimentation est dans l'état conforme à l'actuation OFF

$$Q_{OFF} = Q_{OFF_{\text{Puis.}}} \cdot Q_{STOP_{\text{Progr.}}}$$

Indicateur NO WARNING : La seule indication de "warning" est celle relative au filtre dynamique d'ondulation


$$I_{N.\text{WARNING}} = \underline{\text{DEFAUT DYN.FILTER}}$$

Indicateur EXT. INTERLOCK : Il n'y a pas de défaut de réseau (sous-tension, asymétrie), ni de timing, ni de la charge.

$$I_{\text{EXT. INTERLOCK}} = \overline{\text{DEFAUT MAINS PFW}} \cdot \overline{\text{DEFAUT TIMING}} \cdot \overline{\text{DEFAUT PATCH-PANEL}}$$

Le problème de surveillance de l'eau ne se pose pas du fait que les alimentations PFW sont refroidies à air.


3. NOM DES DEFAUTS MCR	DEFAUTS ALIM. "PFW" CORRESPONDANTS	R = REARMABLES A DISTANCE (28) NR = NON REARMABLES A DISTANCE (15)
WARNING	DYN. FILTER SATURATED	R
EXT. INTERLOCK	PATCH-PANEL TIMING MAINS PFW	NR R R
DOORS, SWITCHES	DOORS POWER SWITCHES	NR NR
FUSES	FILTER FUSES P.S. POWER FUSES	NR NR
OVERTEMPERATURE	BLOWERS TRANSFO. OVERTEMPERATURE FIRE	NR NR NR
M.C.B., AUX. VOLTAGES	M.C.B. COMMAND M.C.B. FAULT DISTRIBUTION BOARD G.C.S. TRANS. FAILURE PLUG-IN CR2 AUX. VOLTAGE CR1 MISFIRING PLUG-IN CR1 AUX. VOLTAGE CR1	NR NR NR NR NR NR R R R
EARTH	EARTH	R
I_M RMS	I_M RMS	R
OVERCURRENT	I_C LEVEL 2	NR
	I_C LEVEL 1	R
	I_{R1} PEAK	R
	I_{R2} PEAK	R
	I_M^+ PEAK	R
	I_M^- PEAK	R
	I_F PEAK	R
	I_1 RMS $A_1 B_1$	R
	I_1 RMS $a_1 b_1$	R
	I_1 RMS $A_2 B_2$	R
	I_1 RMS $a_2 b_2$	R
	I_1 PEAK $A_1 B_1$	R
	I_1 PEAK $a_1 b_1$	R
	I_1 PEAK $A_2 B_2$	R
	I_1 PEAK $a_2 b_2$	R
OVERVOLTAGE	U_R^+ PEAK	R
	U_R^- PEAK	R
	U_F^+ PEAK	R
	U_F^- PEAK	R
	U_M^+ PEAK	R
	U_M^- PEAK	R



4. ORGANISATION DU PROGRAMME DES ALIMENTATIONS PFW

A L'AIDE DU TIROIR D'INTERFACE P. L. I.

D. Cornuet
le 18.11.80



ANALYSE DES FAUTES
(PARTIE 4)

ACTUATIONS
(PARTIE 2)

- Le numéro indiqué est celui de la section correspondante dans le listing du programme.

PROGRAMME DES ALIMENTATIONS PFW - PARTIE 1

MISE SOUS TENSION, SURVEILLANCE DES TENSIONS AUXILIAIRES
ET DU POUSSOIR RESET.

D. Cornuet
le 28. 11. 80

MISE SOUS TENSION
SURVEILLANCE ±15VA ET POUSSOIR RESET
(PARTIE 1)

④

$$x[A.CRESET] = a[A-AOFF] \cdot a[A-ASTrobe]$$

⑤

$$x[A-CPUI5.OFF] = a[A-AOFF] \cdot a[A-ASTrobe]$$

⑥

$$x[A.CPROG.START] = \{a[A-AOFF] + a[A-AST-BY]\} \cdot a[A-ASTrobe]$$

⑦

$$x[A-CPUI5.ON] = \{a[A-AON] + a[A-AST-BY]\} \cdot a[A-ASTrobe] \cdot x[A-CPUI5.OFF]$$

⑧

Mise en mémoire de l'activation ON en attendant la quittance ON de l'Alim. :
 $L[A-ON] = \{a[A-CPUI5.ON] \cdot a[A-AST] + L[A-ON]\}$
 $x[A-CPUI5.START] \cdot x[A.CPROG.START] \cdot x[A.CRESET]$

⑨

Envoy du START dès que l'Alim. est ON :
 $x[A.CPROG.START] = L[A-ON] \cdot q[A.PUIS.ON]$

QUITANCES
(PARTIE 3)

- Le numéro indiqué est celui de la section correspondante dans le listing du programme.

PROGRAMME DES ALIMENTATIONS PFW - PARTIE 2

ACTUATIONS

ACTUATIONS
(PARTIE 2)

⑩ $F[Q_OFF] = q[A_PUIS_OFF]$

⑪ $F[Q_ST_BY] = q[A_PUIS_ON]$
et $q[A_PROG_STOP]$

⑫ $F[Q_ON] = q[A_PUIS_ON]$
et $q[A_PROG_START]$

⑬ $F[Q_OK] = l[A_S_CMIFW]$
et $l[A_S_CSELFW]$

⑭ $F[Q_REMOTE] = q[S_REMOTE]$

⑮ $F[Q_UP] = q[S_REMOTE]$ et
 $\sum_{i \in \{textes non terminables\}} l[i]$
et $l[\text{ON/START POSSIBLE}]$
et $F[Q_I15VA]$

⑯ $F[Q_NWARNING] = w.REFI$
et $i[W_REFU]$
et $i[W_DW_PA]$

⑰ $F[Q_EXT_INZ] = l[A_MAIN]$
et $l[A_TIMING]$
et $i[S_PATCH_PA]$

ANALYSE DES FAUTES
(PARTIE 4)


PROGRAMME ALIMENTATIONS PFW

PARTIE 3

QUITANCES

D. Cornuet
le 28.11.80

- Le numéro indiqué est celui de la section correspondante dans le listing du programme.



○ Le numéro indiqué est celui de la section correspondante dans le listing du programme.

J. Cornuet
le 27-11-80

5. ATTRIBUTION DES BROCHES SUR CONNECTEURS ARRIERE

Connecteur PLI

COTE A		ADRESSES EGC N°PIN	ADRESSES EGC		COTE B
			1	0 4 0	→
	← [RR] OUT	1	0 4 0	→	
i [S - RESET CONT. MEM] ^{* OK}	→ 0 0 1	2	0 4 1	→ F [Q - PS] ^{OK} *	
i [S - SPARE] ^{NON} oui	→ 0 0 2	3	0 4 2	→ F [Q - SPARE] ^{oui} _{NON}	
a [A - A Strobe] ^{* oui}	→ 0 0 3	4	0 4 3	→ L [A - ON] ^{oui} *	
a [A - A OFF] ^{* oui}	→ 0 0 4	5	0 4 4	→ F [Q - OFF] ^{* oui}	
a [A - A ST.BY] ^{* oui}	→ 0 0 5	6	0 4 5	→ F [Q - ST.BY] ^{* oui}	
a [A - A ON] ^{* oui}	→ 0 0 6	7	0 4 6	→ F [Q - ON] ^{* oui}	
q [A - ARESET] ^{* oui}	→ 0 0 7	8	0 4 7	→ F [Q - OK] ^{* oui}	
q [S - REMOTE] ^{* oui}	→ 0 1 0	9	0 5 0	→ F [Q - REMOTE] ^{* oui}	
q [A - PUIS.] ^{* ON}	→ 0 1 1	10	0 5 1	→ x [A - CPUIS.] ^{ON} *	
q [A - PUIS.] ^{* OFF}	→ 0 1 2	11	0 5 2	→ x [A - CPUIS.] ^{* OFF}	
q [A - PROG.] ^{* START}	→ 0 1 3	12	0 5 3	→ x [A - CPROG.] ^{START} _{ALIM.}	
q [A - PROG.] ^{* STOP}	→ 0 1 4	13	0 5 4	→ x [A - CPROG.] ^{* STOP}	
i [S - DOORS] ^{* OK}	→ 0 1 5	14	0 5 5	→ x [A - C RESET] ^{oui} *	
i [S - FIL.FU.] ^{* OK}	→ 0 1 6	15	0 5 6	→ F [Q - UP] ^{* oui}	
i [S - MCB COM.] ^{* OK}	→ 0 1 7	16	0 5 7	→ F [Q - NWARN.] ^{* OK}	
i [S - POW. SW.] ^{* OK}	→ 0 2 0	17	0 6 0	→ F [Q - EXT. INT.] ^{* OK}	
i [S - PATCH-PAN.] ^{* OK}	→ 0 2 1	18	0 6 1	→ F [Q - DOORS, SW.] ^{* OK}	
i [S - MCB] ^{* OK}	→ 0 2 2	19	0 6 2	→ F [Q - FUS.] ^{* OK}	
i [S - DIST. BOARD] ^{* OK}	→ 0 2 3	20	0 6 3	→ F [Q - OVERTEMP] ^{* OK}	
i [S - BLOWERS] ^{* OK}	→ 0 2 4	21	0 6 4	→ F [Q - MCB, AUX.] ^{* OK}	
i [A - Ic1] ^{* OK}	→ 0 2 5	22	0 6 5	→ F [Q - EARTH] ^{* OK}	
i [S - Ic2] ^{* OK}	→ 0 2 6	23	0 6 6	→ F [Q - IM RMS] ^{* OK}	
i [A - MISFIRING] ^{* OK}	→ 0 2 7	24	0 6 7	→ F [Q - OVERI] ^{* OK}	
i [A - IR1] ^{* OK}	→ 0 3 0	25	0 7 0	→ F [Q - OVERU] ^{* OK}	
i [A - IR2] ^{* OK}	→ 0 3 1	26	0 7 1	→	

- 12 -
 (SUITE)
Connecteur PLS

Depuis ALIM.	COTE A (suite)	ADRESSES E G C		ADRESSES E G C		COTE B (suite)
		NOPIN		NOPIN		
	i [S- G.C.S.] _{OK} *	→ 0 3 2	27	0 7 2	→	
	i [S- OVERTEMP.] _{OK} *	→ 0 3 3	28	0 7 3	→	
	i [S- PS FU.] _{OK} *	→ 0 3 4	29	0 7 4	→	
	i [S- FIRE] _{OK} *	→ 0 3 5	30	0 7 5	→	
	i [S- PLUG CR2] _{OK} *	→ 0 3 6	31	0 7 6	→	
	i [S- AUX- CR2] _{OK} *	→ 0 3 7	32	0 7 7	→	
	↔ Bus D	33	EXT. INHIBIT (B)		→	
	← EXT. W.	34	EXT. 4		→	
	← EXT. RST	35	EXT. 2		→	
	← CANAL 4	36	EXT. 1		→	
	← CANAL 2	37	GR. 4		→	
	← CANAL 1	38	GR. 2		→	
		39	GR. 1		→	
	COM	40	COM			
	+ 5	41	+ 5			
	+ 15	42	+ 15			
	chassis	43	chassis			

Connecteur PLI EXT 1

COTE A	ADRESSES EGC	N°PIN	ADRESSES EGC	COTE B
$i[A - I_M RMS]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 00$	1	40	\rightarrow
$i[A - I_M^+ PEAK]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 01$	2	41	\rightarrow
$i[A - I_M^- PEAK]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 02$	3	42	\rightarrow
$i[A - I_F PEAK]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 03$	4	43	\rightarrow
$i[A - I_{I,RMS A,B_1}]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 04$	5	44	\rightarrow
$i[A - I_{I,RMS a,b_1}]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 05$	6	45	\rightarrow
$i[A - I_{I,RMS A_2B_2}]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 06$	7	46	\rightarrow
$i[A - I_{I,RMS a_2b_2}]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 07$	8	47	\rightarrow
$i[A - I_{I, peak A_1B_1}]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 10$	9	50	\rightarrow
$i[A - I_{I, peak a_1b_1}]_{OK}$	$\rightarrow 1\ 11$	10	51	\rightarrow
$i[A - I_{I, peak A_2B_2}]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 12$	11	52	\rightarrow
$i[A - I_{I, peak a_2b_2}]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 13$	12	53	\rightarrow
$i[A - U_R^+ peak]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 14$	13	54	\rightarrow
$i[A - U_R^- peak]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 15$	14	55	\rightarrow
$i[A - U_F^+ peak]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 16$	15	56	\rightarrow
$i[A - U_F^- peak]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 17$	16	57	\rightarrow
$i[A - U_M^+ peak]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 20$	17	60	\rightarrow
$i[A - U_M^- peak]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 21$	18	61	\rightarrow
$i[A - \Sigma CR2 faults]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 22$	19	62	\rightarrow
$i[A - Timing]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 23$	20	63	\rightarrow
$i[A - PLUG CR1]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 24$	21	64	\rightarrow
$i[A - EARTH]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 25$	22	65	\rightarrow
$i[ON/START POSSIBLE]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 26$	23	66	\rightarrow
$i[A - MAINS]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 27$	24	67	\rightarrow
$i[A - AUX.CR1]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 30$	25	70	\rightarrow
$i[A - \Sigma CR1 faults]_{OK}^*$	$\rightarrow 1\ 31$	26	71	\rightarrow

Dépôt ALIM.

- 14 -
 (SUITE)
Connecteur PLI EXT 1

Depuis ALIM.	COTE A (suite)		N°PIN	COTE B (suite)	
		ADRESSES E G C			ADRESSES E G C
	→ 1 3 2	27		7 2	→
i [S - ±15V _A] _{OK} *	→ 1 3 3	28	1 7 3	→	F [Q - ±15V _A] _{OK} *
i [W. REF. I] _{OK} *	→ 1 3 4	29	7 4	→	
i [W. REF. U] _{OK} *	→ 1 3 5	30	7 5	→	
i [W. DYN. FIL] _{OK} *	→ 1 3 6	31	7 6	→	
	→ 1 3 7	32	7 7	→	
	↔ BUS D	33	EXT INHIBIT B		←
	→ EXT. W	34	EXT 4		←
	→ EXT. RST	35	EXT 2		←
	→ CANAL 4	36	EXT 1		←
	→ CANAL 2	37	GR. 4		←
	→ CANAL 1	38	GR. 2		←
		39	GR. 1		←
	COM.	40	COM		
		41			
	+15	42	+15		
	châssis	43	châssis		

Ecrit par:		D. Cornuel	
Date:		25.07.87	

Date:

Ecrit par:

D. Cornuel

S É T	Location op code	Adresse	Conversion décimale	ÉQUATIONS UN logique Zéro logique = 1	MNEMONIQUE	COMMANDES	
						RR	RR
1	001=DRC *000/096*000			$(RR)_{10} + (RR)_{10}$	IEN	IEN	IEN
	001=IEN *000/160*000			$(RR)_{10} \rightarrow IEN$			
	002=RDC *000/176*000			$(RR)_{10} \rightarrow OEN$			
	003=LD *133/016*091			$F[Q]_{10} = [S]_{10} \wedge [R]_{10}$	LD	[S]_{10} / [R]_{10}	LD
2	004=STO *173/128*123				STO	[S]_{10} = [R]_{10}	STO
	005=LDC *001/032*001			$F[Q]_{10} = [R]_{10} \wedge [R]_{10}$	LDC	[R]_{10} = [R]_{10}	LDC
3	006=DR *041/080*033			$+ F[Q]_{10} = [R]_{10}$	R	F[R] = [R]_{10}	R
	007=STO *041/128*033				STO	[R]_{10} = [R]_{10}	STO
	008=LDC *007/032*007			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	LD	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	LD
	009=RND *003/064*003			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	RND	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	RND
4	010=STO *055/128*045			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	STO	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	STO
	011=LDC *004/032*004			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	LDC	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	LDC
	012=RND *003/064*003			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	RND	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	RND
5	013=STO *052/144*042			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	STO	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	STO
	014=DRC *005/096*005			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	RKC	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	RKC
	015=RND *003/064*003			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	RND	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	RND
6	016=STO *054/144*044			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	STO	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	STO
	017=LDC *006/032*006			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	LD	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	LD
	018=DRC *005/096*005			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	RKC	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	RKC
	019=RND *003/064*003			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	RND	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	RND
7	020=RND *052/048*042			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	STO	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	STO
	021=STO *051/128*041			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	RKC	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	RKC
	022=LDC *006/032*006			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	LD	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	LD
8	023=RND *003/064*003			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	RND	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	RND
	024=DR *043/080*035			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	STO	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10}$	STO
			$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$	$\neg [A \cdot C]_{10} \wedge [R]_{10} =$

Initialisation de MC 14500 avec mise à 1 de tous registres.

Surveillance de la tension ± 15 V avec le PLI extension qui se déroule.

Mise en marche de l'indication Power Supply 15V ou de la puissance Reset Continuous Memory est pressée.

Envoyé de la commande RESET pendant la phase de stabilisation de l'activation RESET est envoiée par l'utilisateur.

Envoyé de la commande OFF pendant la phase de stabilisation OFF ou STAND-BY si elle est activée et l'activation OFF est envoiée par l'utilisateur.

Envoyé de la commande ON pendant la phase de stabilisation ON ou STAND-BY si elle est envoiée et la commande OFF n'est pas pressée.

Envoyé de la commande ON pendant la phase de stabilisation ON de l'activation ON, de l'activation ON est envoiée avec le stade.

SEG	LIN	ÉQUATIONS UNLOGIQUE =	MNEMONIQUE	COMMENTAIRES
1.	025=RND*053/064*043	$x_{LA.C.PROP}^x = 0$	AND $x_{A.C.PROP}^x$	Plus n'est à zero que si la commande START n'est pas en cours ,
	026=RND *054/064*044	$x_{LA.A.PROP}^x = 0$	AND $x_{A.A.PROP}^x$	- ou la commande STOP n'est pas en cours ,
8	027=RND*055/064*045	$x_{LA.C.RESET}^x = 0$	ANDC $x_{A.C.RESET}^x$	- ou la commande STOP vient d'être enlevée ,
	028=STD *043/128*035		STO $x_{A.ON}^x$	- ou la commande RESET vient d'être enlevée .
9.	029=RND*011/064*009	$x_{A.C.PROG}^x = L_A.ON \cdot x_{A.PLU}^x$	AND $x_{A.PLU}^x$	Si l'alimentation est en marche alors le bouton PLU est
	030=STD *053/128*043	$L_A.ON \cdot x_{A.PLU}^x = 0$	STO $x_{A.C.PROG}^x$	si l'alimentation est enclenchée (quittance q[A-PUL]) ,
10	031=LD *012/016*010	$= [Q-OFF]_on = 9 [A.PLU]_off$	LD $9 [A.PLU]_off$	envie de la commande START .
	032=STD *044/128*036		STO $F[Q.OFF]_on$	
11	033=LDC *011/032*009	$F_Q.CTBY^x = x_{A.PLU}^x$	LDC $x_{A.PLU}^x$	Si l'alimentation est enclenchée ,
	034=RND*014/064*012	$\bullet F_Q.PLU_{off} = 0$	ANDC $x_{A.PLU}^x$	et si la référence ne l'est pas ,
	035=STD*045/144*037	$\bullet F_Q.PLU_{on} = 1$	STO $x_{Q.CTBY}^x$	envie de la quittance STAND-BY .
12	036=LDC *011/032*009	$F_Q.ON^x = x_{A.FUN}^x$	LDC $x_{A.FUN}^x$	Si l'alimentation est enclenchée ,
	037=RND*013/064*011	$\bullet F_Q.ON_{off} = 0$	ANDC $x_{A.FUN}^x$	envie que la référence ,
	038=STD*046/144*038	$\bullet F_Q.ON_{on} = 1$	STO $F_Q.ON^x$	envie de la quittance ON .
13	039=LDC *131/032*009	$F_Q.OX^x = x_{A.CRIP}^x$	LDC $x_{A.CRIP}^x$	Si l'alimentation est enclenchée ,
	040=RND*122/064*062	$\bullet F_Q.OX_{off} = 0$	ANDC $x_{A.CRIP}^x$	envie de la commande C22 ,
	041=STD*047/144*039	$\bullet F_Q.OX_{on} = 1$	STO $F_Q.OX^x$	envie de la quittance OK .
14	042=LD *010/016*008	$F_Q.RESET^x = x_{A.RESET}^x$	LD $x_{A.RESET}^x$	Si l'alimentation est en commandé à distance ,
	043=STD *050/128*040		STO $F_Q.RESET_{on}$	envie de la quittance REMOTE .
15)	044=LDC *010/032*008	$F_Q.PLU^x = x_{A.PLU}^x$	LDC $x_{A.PLU}^x$	Si l'alimentation est en commandé à distance ,
	045=RND*015/064*013	$\bullet F_Q.PLU_{off} = 0$	ANDC $x_{A.PLU}^x$	
	046=RND*016/064*014	$\bullet F_Q.PLU_{on} = 1$	ANDC $x_{A.PLU}^x$	
	047=RND*017/064*015	$\bullet F_Q.RESET_{on} = 1$	ANDC $x_{A.RESET}^x$	
	048=RND*020/064*016	$\bullet F_Q.RESET_{off} = 0$	ANDC $x_{A.RESET}^x$	
	049=RND*021/064*017	$\bullet F_Q.RESET_{on} = 1$	ANDC $x_{A.RESET}^x$	

Si les 15 boutons non normaux de l'alimentation sont ok ,

Date: **E-mail: DOR:**

S E C T	EQUATIONS	UNIONIQUE = H ZERO LOGIQUE = 0	MNEMONIQUE	
			ANDC	ORDC
45	050=ANDC*022*064*018	• $\{S \cdot MC\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot NC\}_{ox}$
	051=ANDC*023*064*019	• $\{S \cdot DIST \cdot C_{ox}\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot DIST \cdot F_{ox}\}_{ox}$
	052=ANDC*024*064*020	• $\{S \cdot EUL \cdot S_{ox}\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot EUL \cdot T_{ox}\}_{ox}$
	053=ANDC*026*064*022	• $\{S \cdot I_{ox}\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot I_{ox}\}_{ox}$
	054=ANDC*032*064*026	• $\{S \cdot G \cdot S_{ox}\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot G \cdot S_{ox}\}_{ox}$
	055=ANDC*033*064*027	• $\{S \cdot OUTTEMPO\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot OUTTEMPO\}_{ox}$
	056=ANDC*034*064*028	• $\{S \cdot PSF_{ox}\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot PSFS\}_{ox}$
	057=ANDC*035*064*029	• $\{S \cdot FIRE\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot FIRE\}_{ox}$
	058=ANDC*036*064*030	• $\{S \cdot PLURSCF2\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot PLURSCF2\}_{ox}$
	059=ANDC*037*064*031	• $\{S \cdot AUXCR2\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot AUXCR2\}_{ox}$
	060=ANDC*126*064*036	• $\{S \cdot ON/START \cdot S_{ox}\}_{ox}$	ANDC	$\{S \cdot ON/START \cdot S_{ox}\}_{ox}$
	061=ANDC*173*064*123	• $\{Q \cdot Z15/r - v\}_{ox}$	ANDC	$\{Q \cdot Z15/r - v\}_{ox}$
	062=STDC*056*144*046		STDC	$\{Q \cdot UP\}_{ox}$
	063=LDC*134*032*092	$\{D \cdot N \cdot WARN\}_{ox} = \{N \cdot R \cdot EXP\}_{ox}$	LDC	$\{N \cdot R \cdot EXP\}_{ox}$
	064=ANDC*155*064*093	• $\{N \cdot R \cdot EXP\}_{ox}$	ANDC	$\{N \cdot R \cdot EXP\}_{ox}$
16)	065=ANDC*136*064*094	• $\{FIN \cdot FIL\}_{ox}$	ANDC	$\{FIN \cdot FIL\}_{ox}$
	066=STDC*057*144*047		STDC	$\{Q \cdot Q \cdot UP\}_{ox}$
	067=LDC*021*032*017	$\{L \cdot EXIT \cdot INT\}_{ox} = \{S \cdot S \cdot ACTIVATION\}_{ox}$	LDC	$\{A \cdot ATCH \cdot PAN \cdot JIN\}_{ox}$
	068=ANDC*123*064*083	• $\{H \cdot THINING\}_{ox}$	ANDC	$\{A \cdot THINING\}_{ox}$
	069=ANDC*127*064*087	• $\{M \cdot L \cdot M \cdot J\}_{ox}$	ANDC	$\{A \cdot MANS\}_{ox}$
	070=STDC*060*144*048		STDC	$\{Y \cdot EXIT \cdot INT\}_{ox}$
	071=LDC*019*016*013	$F[9.300AS;fw] = \{S \cdot D \cdot OSS\}_{ox}$	LDC	$\{S \cdot D \cdot OSS\}_{ox}$
17)	072=DR*020*060*016	+ $\{S \cdot P \cdot OSS\}_{ox}$	DR	$\{S \cdot P \cdot OSS\}_{ox}$
	073=STD*061*128*049	• $\{Q \cdot DOORS;SW\}_{ox}$	STD	$\{Q \cdot DOORS;SW\}_{ox}$
	074=LDC*016*016*014	$F[G \cdot FUSSES] = \{S \cdot F \cdot FUSSES\}_{ox}$	LDC	$\{S \cdot F \cdot FUSSES\}_{ox}$
	075=DR*020*060*016		DR	$\{S \cdot DRUGS\}_{ox}$

Date:		25.01.81
Etabli par:		D. Cornuet

S T	EQUATIONS UNILOGIQUE = L ZEROLOGIQUE = L	MNEMONIQUE	COMMENTAIRES	
			LD	OR
19	075=DR *034/080*023 076=STD *062/128*050	i[S-PF4] ⁺ = [Q-SF4] ⁺	LD i[S-BLUE] ⁺ OR i[S-OVERTEMP] ⁺	Si circuit n'est pas en courant de défaut fuses,
20	077=LD *024/016*020 078=DR *033/080*027 079=DR *035/080*029 080=STD *063/128*051	= [O-OVERTEMP] ⁺ + [S-CURRENT] ⁺ + [S-FIRE] ⁺ + [Q-OVERTEMP] ⁺	LD i[S-BLUE] ⁺ OR i[S-OVERTEMP] ⁺ OR i[S-FIRE] ⁺ STD F[Q-OVERTEMP] ⁺	Si circuit n'est pas en courant de défaut température ou circuit fumé
21	081=LD *017/016*015 082=DR *022/080*018 083=DR *023/080*019 084=DR *032/080*026 085=DR *036/080*030 086=DR *037/080*031 087=DR *027/080*023 088=DR *124/200... 089=DR *130/080*058 090=STD *064/128*052	F[Q-HCE_AU] ^x = i[S-HCEC] _{or} + i[S-MCA] _{or} + i[S-DIST_EGAE] _{or} + i[S-SST] _{or} + i[S-PUSHING] _{or} + i[S-AIRC] _{or} + i[S-MCFINS] _{or} + i[A-PUSHING] _{or} + i[A-AIRC] _{or} + i[A-HCEC] _{or} STD F[Q-HCE] _{or}	LD i[S-HCEC] _{or} OR i[S-HCE] _{or} OR i[S-DIST_EGAE] _{or} OR i[S-SST] _{or} OR i[S-PUSHING] _{or} OR i[S-AIRC] _{or} OR i[S-MCFINS] _{or} OR i[A-PUSHING] _{or} OR i[A-AIRC] _{or} STD F[Q-HCE] _{or}	Si l'un des 9 défauts détectés principal ou accessoires,
22	091=LD *125/016*055 092=STD *065/128*053	F[Q-EART] ⁺ = [A-EART] ⁺	LD i[A-EARTH] ⁺ STD F[Q-EARTH] ⁺	Si signal EARTH ou circuit défaillant EARTH.
23	093=LD *100/016*064 094=STD *066/128*054	F[Q-T4_RPT] ⁺ = [A-T4_RPT] ⁺	LD i[A-T4_RPT] ⁺ STD F[Q-In_RPT] ⁺	Si signal courant efficace éteignant, en cas de défaut T4_RPT.
24	095=LD *026/016*020 096=DR *025/080*021 097=DR *030/080*024 098=DR *031/080*025 099=DR *101/080*065	= [T-CURRENT] ⁺ + [A-Ic1] ⁺ + i[A-TR1] ⁺ + i[A-ZR2] ⁺ + i[A-IN] ⁺	i[D-T2] ⁺ OR i[A-Ic1] ⁺ OR i[A-TR1] ⁺ OR i[A-ZR2] ⁺ OR i[A-IN] ⁺	Si l'un des 15 défauts de courant intérieur,

Date: _____
Finish: _____

25-01-84
Concast

COMMISSIONAIRES

ENRICHMENT OVER CURRENT

Si l'on choisit des points de certains


THE SAGE OF THE AGE

卷之三

Entire *Lobelia* species are quite similar.

Distribution:

E. Asséo
G. Azzoni
E. Babaz
S. Battisti
J. Bleeker
J. Boillot
M. Bôle-Feysot
M. Bouthéon
E. Brouzet
G. Coudert
G. Cuisinier
G. Daems
D. Dekkers
H. Dijkhuizen
J. Gareyte
C. Germain
R. Gouiran
J. Gruber
G. Hérition
U. Jacob
I. Kamber
B. Kuiper
R. Mosig
J.P. Potier
J.P. Riunaud
C. Steinback
G. Surback



1 Châssis 25543, SH profondeur 431mm

- Schéma de câblage: PS/SM 7274/12-2
- Panneau arrière:
 - percage PS/SM 7274/5-2
 - sérigraphie PS/SM 7274/6-2
 - Support connecteur 50 points: PS/SM 7274/7-4 et PS/SM 7274/8-2
 - Circuit imprimé : PS/SM 7833P

* Nota : Le tiroir P.L.I. utilisé pour les alimentations PFW est un tiroir légèrement modifié dans lequel l'alimentation 5 V est intégrée (à partir de l'alimentation 15 V).

**PLAN D'IMPLANTATION
DU CHASSIS SU DE HAUT**

PS/SM 7274/0-4

INTERFACE SPECIFIQUE POUR ALIMENTATIONS "PFW" COMMANDEES PAR LE "CAMAC"	DESSINE	Lambert JP 08 / 04 / 81
	CONTROLE	D. Cornuet 08 / 04 / 81

Broche Indications de défauts de cr12 Broche Indications de défauts de cr12 et Accu tions
n° d'indications de warnings n° d'indications de warnings

1	Doors	30	I_{IN} RMS	60	Program I
2	F.P., F.P. fuses	24	I_{IN}^+ peak	61	Program U
3	MCB Command	32	I_{IN}^- peak	62	Dyn. filter saturated
4	Power switches	23	I_{IN}^f peak	63	
5	Patch. panel	34	I_1 RMS A1 B1	64	Local
6	MCB fault	35	I_1 RMS A1 B1	65	Remote
7	Distribution board	36	I_1 RMS A2 B2	66	on
8	Blowers	37	I_1 RMS A2 B2	67	off
9	Ic level 1	38	I_1 peak A1 B1	68	start
10	Ic level 2	39	I_1 peak A1 B1	69	stop
11	Mis Firing	40	I_1 peak A2 B2	70	0 V faults & status
12	I_{F1} overcurrent	41	I_1 peak A2 B2	95	on
13	I_{F2} over current	42	I_{A1}^+ peak	96	off
14	G.C.S. transistor failure	43	I_{A1}^- peak	97	start
15	Transfa. over tem perature	44	I_{A2}^+ peak	98	stop
16	P.S. power fuses	45	I_{A2}^- peak	99	RESET
17	fire	46	U_{IN} peak	100	0 V Activation
18	Plug in or measure cable absent	47	U_{IN} peak		
19	Auxiliary voltages cr12	48	Σ (faults) CR 8		
20	Timing	104	screen		
			Plug in or measure cable absent		
			Earth		
			on/start not possible		
			Plains asymmetry level 2		
			Auxiliary voltages cr1		
			Σ (faults) CR 1		

ANNEXE 2

INTERFACE SPECIFIQUE
POUR ALIMENTATIONS PFW.
COMMANDES PAR LE STAR.

D. Corvet

le 29.04.78

Modif. le 18.12.78 Ajouté défaut "Timing". D.C.
le 18.02.79 Ajouté défaut "fire". D.C.

Attribution des broches
sur le connecteur 23F

PS/SM/14.19-7243-4

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472H , Master N°...3..... page =.. 1/5

ADDRESS * (DECIMAL)	DATA (DECIMAL)
000=	096
001=	160
002=	176
003=	016
004=	128
005=	032
006=	080
007=	128
008=	032
009=	064
010=	128
011=	032
012=	064
013=	144
014=	096
015=	064
016=	144
017=	032
018=	096
019=	064
020=	048
021=	128
022=	032
023=	064
024=	080

Start address : 000
End address = 119

MSM IC 20

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472N , Master N°...3..... page = .2/5..

ADDRESS * (DECIMAL)	DATA (DECIMAL) *
025=	064*
026=	048*
027=	064*
028=	128*
029=	064*
030=	128*
031=	016*
032=	128*
033=	032*
034=	064*
035=	144*
036=	032*
037=	064*
038=	144*
039=	032*
040=	064*
041=	144*
042=	016*
043=	128*
044=	032*
045=	064*
046=	064*
047=	064*
048=	064*
049=	064*

Start address = .. 0.0.0.
End address = .. 119.

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472N , Master N°... 3..... page =.. 3/5.

ADDRESS	*	DATA
(DECIMAL)	*	(DECIMAL)
050=		064*
051=		064*
052=		064*
053=		064*
054=		064*
055=		064*
056=		064*
057=		064*
058=		064*
059=		064*
060=		064*
061=		064*
062=		144*
063=		032*
064=		064*
065=		064*
066=		144*
067=		032*
068=		064*
069=		064*
070=		144
071=		016*
072=		080*
073=		128*
074=		016*

Start address :.. 000...
End address :.. 119.

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472N , Master N°....3..... page = .. 4/5.

ADDRESS * (DECIMAL)	DATA *(DECIMAL)
075=	080
076=	128
077=	016
078=	080
079=	080
080=	128
081=	016
082=	080
083=	080
084=	080
085=	080
086=	080
087=	080
088=	128
089=	080
090=	128
091=	016
092=	128
093=	016
094=	128
095=	016
096=	080
097=	080
098=	080
099=	080

Start address :.. 0.0.
End address :.. 119.

→ Si une nouvelle série était à refaire,
il serait préférable de remplacer
cette instruction STORE (128) par une
instruction OR (080) à cette ligne 088.

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472N , Master N°...3..... page = .5./5.

ADDRESS (DECIMAL)	DATA (DECIMAL)
100=	080
101=	080
102=	080
103=	080
104=	080
105=	080
106=	080
107=	080
108=	080
109=	080
110=	128
111=	016
112=	080
113=	080
114=	080
115=	080
116=	080
117=	128
118=	016
119=	144
120=	000
000=	000
000=	000
511	000

Start address : 0.00
End address : 1.19

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472N , Master N°...4..... page = .. 1/5.

ADDRESS (DECIMAL)	*	DATA (DECIMAL)
000=	*	€000
001=	*	€000
002=	*	€000
003=	*	€091
004=	*	€123
005=	*	€001
006=	*	€033
007=	*	€033
008=	*	€007
009=	*	€003
010=	*	€045
011=	*	€004
012=	*	€003
013=	*	€042
014=	*	€005
015=	*	€003
016=	*	€044
017=	*	€006
018=	*	€005
019=	*	€003
020=	*	€042
021=	*	€041
022=	*	€006
023=	*	€003
024=	*	€035

Start address : 000...
End address : 119...

LSM IC 19

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472N , Master N°...4..... page = ..2/5.

ADDRESS (DECIMAL)	* DATA (DECIMAL)
025=	·043
026=	·044
027=	·045
028=	·035
029=	·009
030=	·043
031=	·010
032=	·036
033=	·009
034=	·012
035=	·037
036=	·009
037=	·011
038=	·038
039=	·089
040=	·082
041=	·039
042=	·008
043=	·040
044=	·008
045=	·013
046=	·014
047=	·015
048=	·016
049=	·017

Start address = ..000...
End address = ..1.19..

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472N , Master N°...4..... page = .3./5.

ADDRESS (DECIMAL)	DATA (DECIMAL)
050=	-018
051=	-019
052=	-020
053=	-022
054=	-026
055=	-027
056=	-028
057=	-029
058=	-030
059=	-031
060=	-086
061=	-123
062=	-046
063=	-092
064=	-093
065=	-094
066=	-047
067=	-017
068=	-083
069=	-087
070=	-048
071=	-013
072=	-016
073=	-049
074=	-014

Start address : ..000
End address : ..119

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472N , Master N°...4..... page =..4/5.

ADDRESS (DECIMAL)	DATA (DECIMAL)
075=	028
076=	050
077=	020
078=	027
079=	029
080=	051
081=	015
082=	018
083=	019
084=	026
085=	030
086=	031
087=	023
088=	084
089=	088
090=	052
091=	085
092=	053
093=	064
094=	054
095=	022
096=	021
097=	024
098=	025
099=	065

Start address : 0.0.0.
End address : 1.1.9.

GRAVAGE PROM (positive logic)

PROM type : SN74S472N , Master N°...4..... page = .. 5/5.

ADDRESS (DECIMAL)	DATA (DECIMAL)
100=	:066
101=	:067
102=	:068
103=	:069
104=	:070
105=	:071
106=	:072
107=	:073
108=	:074
109=	:075
110=	:055
111=	:076
112=	:077
113=	:078
114=	:079
115=	:080
116=	:081
117=	:056
118=	:002
119=	:034
420=	:000
000=	:000
000=	:000
'	'
'	'
511	000

Start address : .. 000
End address : .. 119