

**LES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE A DECHARGE  
DE CONDENSATEURS DANS LE CADRE DU PS**

J.P. Royer

*Résumé*

*Ce document recense l'ensemble des convertisseurs de puissance à décharge de condensateurs du PS en fonctionnement sur les différents accélérateurs (Linac, Booster, PS, AAC, LIL, EPA) et sous la responsabilité du groupe P0.*

*Les caractéristiques principales et la situation des convertisseurs sont indiquées.*

*Le principe de ces convertisseurs est également décrit de manière succincte.*

## TABLE DES MATIERES

	Page
<b>1. INTRODUCTION</b>	
<b>2. PRINCIPE DES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE A DECHARGE DE CONDENSATEUR</b>	
2.1 Circuit de charge	2
2.2 Stockage d'énergie	2
2.3 Circuit de décharge	2
2.4 Electronique	3
2.4.1 Le cadencement	3
2.4.2 Régulation	4
2.4.3 Surveillance	4
2.4.4 Contrôle	4
<b>3. LISTE DES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE A DECHARGE DE CONDENSATEURS</b>	
- Liste des convertisseurs de puissance pulsés du LINAC 2	7 à 12
- Liste des convertisseurs de puissance D.C. du LINAC 2 et du PS*	13
- Liste des convertisseurs de puissance pulsés du BOOSTER PSB	14 à 16
- Liste des convertisseurs de puissance pulsés du PS lui-même	17
- Liste des convertisseurs de puissance pulsés du L.P.I.	18
- Liste des convertisseurs de puissance pulsés du AAC**	19
<b>4. DISPOSITION DES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE A DECHARGE DE CONDENSATEURS DANS LES DIFFERENTS BATIMENTS</b>	
- Disposition pour le LINAC 2	21
- Disposition pour le Booster	22
- Disposition pour le PS lui-même	23
- bâtiment 351	23
- bâtiment 361	24
- bâtiment 152	25
- bâtiment 359	25
- bâtiment 362	26
- bâtiment 365	26
- bâtiment 367	27
- Disposition pour le L.P.I.	28
- bâtiment 2001	28
- bâtiment 2002	29
- Disposition pour AAC	30
- bâtiment 193	30
- bâtiment 370	31
<b>5. CONCLUSION</b>	5
<b>Remerciements</b>	5

\* Convertisseurs de puissance D.C. en compte dans la section alimentations pulsées pour des questions d'organisation et de personnel

\*\* Convertisseurs de puissance sous responsabilité de l'équipe PO/EA pour des questions d'organisation et de personnel.

## 1. INTRODUCTION

Le complexe du synchrotron à protons (PS) au CERN, montré fig. 1, est composé de plusieurs accélérateurs qui sont les suivants:

- les accélérateurs linéaires d'électron-positron ( $e^+e^-$ ) du LEP 200 MeV et 600 MeV (LIL);
- l'accumulateur électron-positron ( $e^+e^-$ ) 600 MeV (EPA);
- les accélérateurs linéaires protons et ions 50 MeV (LI1 et LI2);
- le booster du synchrotron à protons 1 GeV (PSB);
- le synchrotron à protons lui-même (PS);
- le collecteur et l'accumulateur d'antiprotons 3,5 GeV/c (AAC);
- l'anneau antiprotons basse énergie 200/2000 MeV/c (LEAR).




Fig. 1 - Complexe du synchrotron à protons (PS) au CERN

Les convertisseurs de puissance à décharge de condensateurs basés sur la charge des condensateurs puis la décharge synchronisée avec le passage du faisceau, permettent d'agir sur la trajectoire et sur les caractéristiques des faisceaux de particules.

De nombreux convertisseurs de ce type, de conceptions différentes, sont utilisés. Leurs caractéristiques varient de quelques dizaines d'ampères (10 A) jusqu'à quarante mille ampères (40 000 A) avec des tensions de quelques cent volts (100 Volts) jusqu'à trente mille volts (30 000 V).

Le fonctionnement et la conception de ces convertisseurs de puissance peuvent aller de solutions simples jusqu'à des solutions très spécifiques imposées par les fonctions nécessaires pour les différentes particules.

Le nombre de convertisseurs de ce type est approximativement de deux cent soixante dix (270). La répartition est indiquée sur la fig. 1 pour les différents accélérateurs qui constituent le complexe du PS. (Le Linac 1 s'arrêtera de fonctionner prochainement, aussi les alimentations de cet accélérateur ne sont pas répertoriées dans cette note. Leur nombre s'élève environ à quatre vingt dix (90)).

Le but de ce document étant le recensement des différentes alimentations, la description sera limitée aux principes généraux.

## **2. PRINCIPE DES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE A DECHARGE DE CONDENSATEUR**

Ce type de convertisseur est caractérisé par les fonctionnalités suivantes:

- un circuit de charge à partir du réseau,
- un ensemble de stockage d'énergie,
- un circuit de décharge,
- un ensemble d'électronique permettant de contrôler le convertisseur.

### **2.1 Circuit de charge**

Différents types de circuit de charge, dépendant de la précision demandée et du temps de charge, sont utilisés:

- contrôle au primaire d'un transformateur avec thyristors ou triacs,
- contrôle au secondaire d'un transformateur avec thyristors,
- direct sur le réseau (transformateur et pont de diodes),
- charge résonnante avec ou sans interrupteur de la charge.

### **2.2 Stockage d'énergie**

- Banc de condensateurs industriel B.T. ou H.T. (mise en parallèle des condensateurs),
- Banc de condensateurs avec combinaison d'inductance pour 3ème harmonique série ou parallèle,
- Combinaison inductances et condensateurs pour la réalisation de la ligne à retard (P.F.N.).

### **2.3 Circuit de décharge**

L'énergie stockée est déchargée dans la charge pour obtenir le courant désiré dans l'aimant.

Les éléments de commutation sont:

- un ou plusieurs thyristors,
- un ou deux thyratrons (haute tension,  $di/dt$  important),
- des transistors.

Les circuits de décharge sont plus ou moins complexes selon le mode d'utilisation:

- récupération d'énergie par la charge,
- récupération d'énergie par une self avec diode ou thyristor,
- destruction d'énergie avec self pour utilisation en p.p.m. (pulse to pulse modulation),
- décharge avec impédance adaptée (câble coaxial et résistance d'adaptation),
- utilisation d'un transformateur d'adaptation pour les aimants à septum ou aimants spéciaux,
- utilisation d'un filtre actif (avec transistor MOS) pour obtenir un plateau sur le sommet du courant de décharge,
- utilisation de transistors de puissance en série avec la charge.

## 2.4 Electronique

L'électronique de commande et de contrôle permet de satisfaire aux besoins d'utilisation dans le contexte opérationnel des convertisseurs de puissance à décharge de condensateurs.

Les parties fonctionnelles sont les suivantes: le cadencement, la régulation et la commande des portes, la surveillance, le contrôle.

### 2.4.1 Le cadencement

La synchronisation avec le passage du faisceau est un élément essentiel au fonctionnement des accélérateurs.

Pour répondre aux demandes de l'opération et aux demandes internes des convertisseurs le cadencement a été défini selon quatre impulsions standard:

**FORWARNING (FW):** Cette impulsion permet de commencer la charge des condensateurs .

**WARNING (W):** Cette impulsion arrête la charge des condensateurs après la stabilisation de la tension et prépare la décharge.

**START (ST):** Cette impulsion déclenche la décharge des condensateurs de manière irréversible.

**MEASURE (MEA):** Cette impulsion, en synchronisme avec le faisceau, permet la mesure du courant dans l'élément concerné; elle doit correspondre au maximum de courant de décharge.

Sur certains équipements spéciaux la mesure se fait sur la tension de charge et non sur le courant dans l'aimant.

S'il y a une récupération l'impulsion nécessaire peut être dérivée du start.

Dans le mode ppm (pulse to pulse modulation) la séquence du cadencement sera conservée par rapport au passage du faisceau.

#### **2.4.2 Régulation**

Deux modes de régulation sont utilisés séparément ou de manière complémentaire.

*a) Régulation sur la tension de charge des condensateurs*

Différentes méthodes sont employées, les performances dépendent:

- de la commande de portes,
- de la boucle interne de régulation du courant de charge,
- du changement de gain dans la phase finale du niveau de charge pour une meilleure stabilisation,
- du type de charge: nombre de phases, charge indirecte à travers banc de condensateurs, charge résonnante avec blocage de la tension de charge,
- de la correction pour effet thermique et effet de non linéarité.

*b) Régulation sur le courant de l'aimant ; elle peut être contrôlée :*

- par l'intermédiaire d'un filtre actif MOS,
- direct par des transistors en série avec la charge,
- par une boucle lente analogique ou digitale.

#### **2.4.3 Surveillance des paramètres**

Les mesures de courant dans la charge sont réalisées par:

- des transformateurs de courant hautes performances (Pearson, Stangènes),
- des D.C.C.T. (Direct Current Current Transformer).

Les mesures de tension sont réalisées par:

- des ponts diviseurs.

#### **2.4.4 Contrôle**

A l'exclusion du Contrôle des Linacs 1 et 2, l'interface est un Single Transceiver compatible avec le système de contrôle du PS commandé à travers le Quad Transceiver depuis les différentes boucles CAMAC du PS.

Quatre types Single Transceiver sont utilisés:

- single transceiver digital type CIM-6U,
- single transceiver hybride type CIM-6U,
- single transceiver type Europe 3U G64 -type CO,
- single transceiver type Europe 3U G64 type LINAC (Contrôle LINAC).

Le système de contrôle permet la commande à distance des convertisseurs avec les actuations OFF - STDBY - ON - RESET, ainsi que le contrôle de la valeur de référence du courant et la lecture de l'acquisition du courant.

La référence courant et l'acquisition sont transmises par des DAC (Digital Analog Converter) et ADC (Analog Digital Converter) 12 bits ou 14 bits.

Les informations concernant les défauts liés à l'alimentation et à l'aimant sont également transmises par l'interface de contrôle.

### **3. LISTE DES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE A DECHARGE DE CONDENSATEURS**

La liste des alimentations est établie à partir de l'appellation utilisée par l'opération.

A chaque ligne du tableau correspond une alimentation, avec ses principales caractéristiques électriques ( $U_{charge}$  est la tension maximale des condensateurs et  $I_{aimant}$  est le courant nominal d'opérations ou le courant maximum). L'utilisation et la localisation sont également indiquées.

Les tableaux se trouvent aux pages 7 à 19.

### **4. DISPOSITION DES CONVERTISSEURS DE PUISSANCE A DECHARGE DE CONDENSATEURS DANS LES DIFFERENTS BATIMENTS**

La disposition des convertisseurs de puissance à décharge de condensateurs dans les différents bâtiments est indiquée de façon schématique.

Les dessins de disposition se trouvent aux pages 21 à 31.

## **5. CONCLUSION**

La grande diversité de matériel dans ce type de convertisseurs de puissance ainsi que l'installations dans un grand nombre de bâtiments sont des facteurs importants de difficulté d'exploitation (connaissance de l'ensemble du matériel, multiplication des réserves, multiplication de la documentation).

Une rationalisation de ce type de convertisseurs devrait permettre de faciliter l'exploitation en tenant compte de l'évolution future du système de contrôle et des techniques de puissance, mais surtout de l'adoption systématique de l'électronique standard.

## **REMERCIEMENTS**

J'aimerais remercier B. Godenzi et J. Gruber qui m'ont encouragé à réaliser ce document ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce travail et plus particulièrement les collègues suivants: J.L. Blanc, R. Boiry, R. Chaintreuil, H. Dijkhuizen et B. Hugot, qui, par leurs connaissances des équipements sur les différents accélérateurs du PS, ont permis un recensement complet des convertisseurs de puissance à décharge de condensateurs.

## LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS DU LINAC 2

ALIM1L12.XLS

Designation	Utilisation	ALIMENTANT			CONVERTISSEUR DE PUISSANCE						Responsable
		Anneau /Patch P.	L aimant mH	R aimant mOhms	Aliment.	Bat./Rack	Cond. uF	U charge Volts	Energie J Aliment Amperes	T/2 msec	
QFN01S	lebt	~0,5	70 a 500	01-0	351/ E02M	100a200	800a1200	75	194 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN02	lebt	~0,5	70 a 500	02-0	351/ E02M	100a200	800a1200	75	200 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN04S	lebt	~0,5	70 a 500	03-0	351/ E02M	100a200	800a1200	75	209 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN05	lebt	~0,5	70 a 500	04-0	351/ E02L	100a200	800a1200	75	202 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN07S	lebt	~0,5	70 a 500	05-0	351/ E02L	100a200	800a1200	75	238 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN08	lebt	~0,5	70 a 500	06-0	351/ E02L	100a200	800a1200	75	234 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN10S	lebt	~0,5	70 a 500	07-0	351/ E02K	100a200	800a1200	75	238 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN11S	lebt	~0,5	70 a 500	08-0	351/ E02K	100a200	800a1200	75	228 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN14	lebt	~0,5	70 a 500	10-0	351/ E02G	100a200	800a1200	75	46 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN15	lebt	~0,5	70 a 500	11-0	351/ E02G	100a200	800a1200	75	189 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN16	lebt	~0,5	70 a 500	12-0	351/ E02G	100a200	800a1200	75	319 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN17	lebt	~0,5	70 a 500	13-0	351/ E02F	100a200	800a1200	75	378 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN18	lebt	~0,5	70 a 500	14-0	351/ E02F	100a200	800a1200	75	156 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN02	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	15-0	351/ E06D	100a200	800a1200	75	236 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN03	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	16-0	351/ E06D	100a200	800a1200	75	229 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN04	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	17-0	351/ E06D	100a200	800a1200	75	223 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN05	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	18-0	351/ E07D	100a200	800a1200	75	221 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN06	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	19-0	351/ E07D	100a200	800a1200	75	217 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN07	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	20-0	351/ E07D	100a200	800a1200	75	212 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN08	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	21-0	351/ E08D	100a200	800a1200	75	174 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN09	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	22-0	351/ E08D	100a200	800a1200	75	171 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN10	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	23-0	351/ E08D	100a200	800a1200	75	168 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN11	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	24-0	351/ E10D	100a200	800a1200	75	167 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN12	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	25-0	351/ E10D	100a200	800a1200	75	161 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN13	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	26-0	351/ E10D	100a200	800a1200	75	162 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN14	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	27-0	351/ E11D	100a200	800a1200	75	158 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN15	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	28-0	351/ E11D	100a200	800a1200	75	157 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QFN16	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	29-0	351/ E11D	100a200	800a1200	75	162 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN17S	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500	30-0	351/ E12D	100a200	800a1200	75	239 ~4	Olttronik	B.HUGOT
QDN19S	tank 1-1a1	~0,5	70 a 500		351/ E12D	100a200	800a1200	75	241 ~4	Olttronik	B.HUGOT

**LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS DU LINAC 2**

ALIM2L12.XLS

- 8 -

		AIMANT			CONvertisseur de puissance								
Designation	Utilisation	Anneau /Patch P.	L aimant mH	R aimant mOhms	Aliment.	Bat./Rack	Cond. uF	U charge Volts	Energie Joules	I Aliment Amperes	T/2 msec	Remarque	Responsable Alimentation
QDN21S	tank1-la1		~0,5	70 a 500	32-0	351/ E12D	100a200	800a1200	75	220	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN23S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	33-0	351/ E13D	100a200	800a1200	75	220	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN25S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	34-0	351/ E13D	100a200	800a1200	75	221	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN27S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	35-0	351/ E13D	100a200	800a1200	75	217	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN29S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	36-0	351/ E14D	100a200	800a1200	75	211	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN31S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	37-0	351/ E14D	100a200	800a1200	75	212	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN33	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	38-0	351/ E14D	100a200	800a1200	75	214	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN34S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	39-0	351/ E15D	100a200	800a1200	75	145	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN36S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	40-0	351/ E15D	100a200	800a1200	75	143	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN38S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	42-0	351/ E17D	100a200	800a1200	75	144	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN40S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	43-0	351/ E17D	100a200	800a1200	75	142	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN42S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	44-0	351/ E17D	100a200	800a1200	75	135	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN44S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	45-0	351/ E18D	100a200	800a1200	75	141	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN46S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	46-0	351/ E18D	100a200	800a1200	75	136	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN48S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	47-0	351/ E18D	100a200	800a1200	75	136	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN50S	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	48-0	351/ E19D	100a200	800a1200	75	130	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN52	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	49-0	351/ E19D	100a200	800a1200	75	136	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN53	tank1-ia1		~0,5	70 a 500	50-0	351/ E19D	100a200	800a1200	75	192	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN01	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	51-0	351/ E59D	100a200	800a1200	75	169	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN02	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	52-0	351/ E59D	100a200	800a1200	75	201	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN03	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	53-0	351/ E59D	100a200	800a1200	75	210	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN04S	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	54-0	351/ E60D	100a200	800a1200	75	212	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN07S	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	55-0	351/ E60D	100a200	800a1200	75	213	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN10S	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	56-0	351/ E60D	100a200	800a1200	75	206	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN13S	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	57-0	351/ E61D	100a200	800a1200	75	202	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN16S	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	58-0	351/ E61D	100a200	800a1200	75	197	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN19S	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	59-0	351/ E61D	100a200	800a1200	75	195	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN22S	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	60-0	351/ E63D	100a200	800a1200	75	204	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN25S	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	61-0	351/ E63D	100a200	800a1200	75	189	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN28S	tank 2-ia2		~0,5	70 a 500	62-0	351/ E63D	100a200	800a1200	75	188	~4	Oltronik	B.HUGOT

## LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS DU LINAC 2

ALIM3LL2.XLS

Designation	Utilisation	AIMANT			Aliment.	Bat./Rack	CONVERTISSEUR DE PUISSANCE			T/2	Remarque	Responsable
		Anneau /Patch P.	mH	L aimant	R aimant	mOhms	Cond. uF	U charge Volts	Energie Joules	I Aimant Amperes	msec	
QFN31S	tank2-la2	-0.5	70 a 500	63-0	351// E64D	100a200	800a1200	75	190	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN34S	tank2-la2	-0.5	70 a 500	64-0	351// E64D	100a200	800a1200	75	185	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN37S	tank2-la2	-0.5	70 a 500	65-0	351// E64D	100a200	800a1200	75	181	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN40S	tank2-la2	-0.5	70 a 500	66-0	351// E65D	100a200	800a1200	75	183	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN43	tank2-la2	-0.5	70 a 500	67-0	351// E65D	100a200	800a1200	75	180	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN44	tank2-la2	-0.5	70 a 500	68-0	351// E65D	100a200	800a1200	75	182	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN45	tank2-la2	-0.5	70 a 500	69-0	351// E66D	100a200	800a1200	75	170	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN01	tank3-la3	-0.5	70 a 500	70-0	351// E67D	100a200	800a1200	75	167	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN02	tank3-la3	-0.5	70 a 500	71-0	351// E67D	100a200	800a1200	75	181	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN03S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	72-0	351// E67D	100a200	800a1200	75	178	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN06S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	73-0	351// E69D	100a200	800a1200	75	168	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN09S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	74-0	351// E69D	100a200	800a1200	75	176	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN12S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	75-0	351// E69D	100a200	800a1200	75	175	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN15S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	76-0	351// E70D	100a200	800a1200	75	157	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN18S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	77-0	351// E70D	100a200	800a1200	75	173	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN21S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	78-0	351// E70D	100a200	800a1200	75	182	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN24S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	79-0	351// E71D	100a200	800a1200	75	166	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN27S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	80-0	351// E71D	100a200	800a1200	75	163	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN30S	tank3-la3	-0.5	70 a 500	81-0	351// E71D	100a200	800a1200	75	178	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN33	tank3-la3	-0.5	70 a 500	82-0	351// E72D	100a200	800a1200	75	0	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN10	hebt-it	-0.5	70 a 500	83-0	351// E73D	100a200	800a1200	75	252	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN12	hebt-it	-0.5	70 a 500	84-0	351// E73D	100a200	800a1200	75	201	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN20	hebt-it	-0.5	70 a 500	85-0	351// E73D	100a200	800a1200	75	150	~4	Oltronik	B.HUGOT
QFN22	hebt-it	-0.5	70 a 500	86-0	351// E75D	100a200	800a1200	75	115	~4	Oltronik	B.HUGOT
QDN30	hebt-it	-0.5	70 a 500	87-0	351// E75D	2800	1	150	31.5	100	Pulse lent	B.HUGOT
QFN32	hebt-it	-0.5	70 a 500	88-0	351// E75D	2800	150	31.5	86	Pulse lent	B.HUGOT	
QDN40	hebt-it	-0.5	70 a 500	89-0	351// E76D	2800	150	31.5	92	Pulse lent	B.HUGOT	
QFN42	hebt-it	-0.5	70 a 500	90-0	351// E76D	2800	150	31.5	69	Pulse lent	B.HUGOT	
QDN50	hebt-it	-0.5	70 a 500	91-0	351// E76D	2800	150	31.5	70	Pulse lent	B.HUGOT	

**LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS DU LINAC 2**

CONVERTISSEUR DE PUISSANCE												
Designation	Utilisation	Anneau /Patch P.	L'aimant mH	R'aimant mOhms	Aliment.	Bat./Rack	Cond. uF	U charge Volts	Energie Joules	T/2 msec	Remarque	Responsable Alimentation
QFN 55	hebt-it		~0,5	70 a 500	92-0	351/E77D	2800	150	31.5	89	Pulse lent	B.HUGOT
QDN 60+65	hebt-it		~0,5	70 a 500	93-0	351/E77D	2800	150	31.5	32	Pulse lent	B.HUGOT
QDN 75	hebt-it		~0,5	70 a 500	95-0	351/E77D	2800	150	31.5	36	Pulse lent	B.HUGOT
QDN 10	lte-hebt		~0,5	70 a 500	96-0	351/E77D	2800	150	31.5	14	Pulse lent	B.HUGOT
QDN 20	lte-hebt		~0,5	70 a 500	97-0	351/E77D	2800	150	31.5	34	Pulse lent	B.HUGOT
QDN 10	cobi-ltb		~0,5	70 a 500	98-0	351/E85L	2800	150	31.5	28	Pulse lent	B.HUGOT
QFN 20	cobi-ltb		~0,5	70 a 500	99-0	351/E85L	2800	150	31.5	87	Pulse lent	B.HUGOT
KVT 10	lbe					351/cabane	10	5000	125	cle 97	B.HUGOT	
KHZ 10	lbe					351/cabane	10	5000	125	cle 97	B.HUGOT	
DHZ 10	li - dipoles					351/E02N	470	150	21.15	0	steering	B.HUGOT
DVT 10	li - dipoles					351/E02N	470	150	21.15	0	steering	B.HUGOT
DHZ 20	li - dipoles					351/E02N	470	150	21.15	0	steering	B.HUGOT
DVT 20	li - dipoles					351/E02N	470	150	21.15	0	steering	B.HUGOT
DHZ 30	li - dipoles					351/E02N	470	150	21.15	4	steering	B.HUGOT
DVT 30	li - dipoles					351/E02N	470	150	21.15	-4	steering	B.HUGOT
DHZ 40	li - dipoles					351/E02N	470	150	21.15	0	steering	B.HUGOT
DVT 40	li - dipoles					351/E02N	470	150	21.15	4	steering	B.HUGOT
DHZ 10	ltb - dipoles					351/E95D	470	150	21.15	1	steering	B.HUGOT
DVT 10	ltb - dipoles					351/E95D	470	150	21.15	-1.5	steering	B.HUGOT
DHZ 20	ltb - dipoles					351/E95D	470	150	21.15	0.5	steering	B.HUGOT
DVT 20	ltb - dipoles					351/E95D	470	150	21.15	0	steering	B.HUGOT
DHZ 30	ltb - dipoles					351/E95D	470	150	21.15	0	steering	B.HUGOT
DVT 30	ltb - dipoles					351/E95D	470	150	21.15	0.3	steering	B.HUGOT
DHZ 40	ltb - dipoles					351/E95D	470	150	21.15	-2	steering	B.HUGOT
DVT 40	ltb - dipoles					351/E95D	470	150	21.15	0.7	steering	B.HUGOT

## LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS DU LINAC 2

ALIM5LI2.XLS

Designation	Utilisation	ALIMENT			Aliment.	Bat./Rack	Cond. uF	CONVERTISSEUR DE PUISSANCE			Responsable
		Anneau /Patch P.	L'aimant mH	R' aimant mOhms				U charge Volts	Energie Joules	I Aimant Amperes	
DHZ 10	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	0	steering	B.HUGOT
DVT 10	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	-1	steering	B.HUGOT
DHZ 20	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	3.5	steering	B.HUGOT
DVT 20	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	-0.2	steering	B.HUGOT
DHZ 30	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	0	steering	B.HUGOT
DVT 30	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	0	steering	B.HUGOT
DHZ 40	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	0	steering	B.HUGOT
DVT 40	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	0	steering	B.HUGOT
DHZ 50	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	0	steering	B.HUGOT
DVT 50	It - dipole				351/E96D	470	150	31.5	0	steering	B.HUGOT
DHZ 10	Its - dipole				351/E96D	470	150	31.5	-1	steering	B.HUGOT
DVT 10	Its - dipole				351/E96D	470	150	31.5	0	steering	B.HUGOT
DHZ 10	It <sub>e</sub> - dipole				351/E96D	470	150	31.5	-2.5	steering	B.HUGOT
DVT 10	It <sub>e</sub> - dipole				351/E96D	470	150	31.5	4.5	steering	B.HUGOT
DHZ 10	lbe - dipole				351/E95D	470	150	31.5	2	steering	B.HUGOT
DVT 10	lbe - dipole				351/E95D	470	150	31.5	-2.5	steering	B.HUGOT
KVT 10	It <sub>e</sub> - dipole				351/E85M	10	5000	125			B.HUGOT
KHZ 10	It <sub>e</sub> - dipole				351/E85M	10	5000	125			B.HUGOT
KVT 10	Its - dipole				351/E97D	10	5000	125			B.HUGOT
QDN 01S	olbit-focus.	oltronix	351/LCR37						110	LINAC 1 et 2	B.HUGOT
QFN 02	olbit-focus.	oltronix	351/LCR37						201	LINAC 1 et 2	B.HUGOT

**LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS DU LINAC 2**

ALIM6L12.XLS

Designation	Utilisation	AIMANT		Aliment.	Bat./Rack	CONvertisseur de puissance			Remarque	Responsable	Alimentation
		Anneau /Patch P.	L aimant mH			R aimant mOhms	Cond. uF	U charge Volts	Energie Joules	I Aimant Amperes	
BD 40H	beam guid.			steering	351/LCR35				-5	linac1 et 2	B.HUGOT
BD 40V	beam guid.			steering	351/LCR35				-2	linac1 et 2	B.HUGOT
BD 41H	beam guid.			steering	351/LCR35				-3	linac1 et 2	B.HUGOT
BD 41V	beam guid.			steering	351/LCR35				0	linac1 et 2	B.HUGOT
BD 42H	beam guid.			steering	351/LCR35				4	linac1 et 2	B.HUGOT
BD 42V	beam guid.			pulse lent	351/LCR36				0	linac1 et 2	B.HUGOT
BD 43H	beam guid.			steering	351/LCR35				0	linac1 et 2	B.HUGOT
reserve				steering	351/E96D						B.HUGOT
reserve				steering	351/E95D						B.HUGOT
reserve				steering	351/E02N						B.HUGOT
reserve				oltronix	351/E02K						B.HUGOT
reserve				oltronix	351/E66D						B.HUGOT
reserve				oltronix	351/E66D						B.HUGOT
reserve				pulse lent	351/E72D						B.HUGOT
reserve				pulse lent	351/E85D						B.HUGOT
reserve				pulse lent	351/E85N						B.HUGOT
reserve				pulse lent	351/E85N						B.HUGOT

LES ALIMENTATIONS D. C. DU LINAC 2 ET DU PS LUI-MÊME

ALIM7L12.XLS

Designation	Utilisation	ALIMENT			CONVERTISSEUR DE PUISSEANCE								
		Anneau /Patch P.	L aimant mH	R aimant mOhms	Aliment.	Bat./Rack	Cond. uF	U charge Volts	Energie Joules	I Aimant Amperes	T/2 msec	Remarque	Responsable Alimentation
QFW 70	hebt-ff				94-0	351/E77D				10	30V - 80A	B.HUGOT	
QDW 30	cobt-ltb				100-0	351/E85L				9	30V - 20A	B.HUGOT	
QFW 40	cobt-ltb				101-0	351/E85L				7	30V - 20A	B.HUGOT	
QFW 50	cobt-ltb				102-0	351/E85L				11	30V - 20A	B.HUGOT	
QDW 60	cobt-ltb				103-0	351/E85L				12	30V - 20A	B.HUGOT	
QFW 10	lbe				104-0	351/E85M				0	30V - 20A	B.HUGOT	
QDW 20	lbe				105-0	351/E85M				5	30V - 20A	B.HUGOT	
BHZ 10	lt					351/E76N					60V -1200A	B.HUGOT	
BHZ 20	lt					351/E91D					80V -15A	B.HUGOT	
SM1						351/E70N					120V -220A	B.HUGOT	
SM2						351/E70S					120V -220A	B.HUGOT	
SM3						351/E70T					120V -220A	B.HUGOT	
QFN 11S	olbt - focus.					linac 1 et 2	351/LCR29				4.3	80V -15A	B.HUGOT
QDN 12	olbt - focus.					linac 1 et 2	351/LCR29				8.2	80V -15A	B.HUGOT
QFN 21S	olbt - focus.					linac 1 et 2	351/LCR29				3.6	80V -15A	B.HUGOT
QDN 22	olbt - focus.					linac 1 et 2	351/LCR29				5.7	80V -15A	B.HUGOT
QFW 10	olbt - focus.					linac 1 et 2	351/LCR30				0	80V -15A	B.HUGOT
PE.SSEE31	C.T.				generat 3	353/R021					300kV-10mA	B.HUGOT	
PE.SSEE83	eject. lente				generat 2	353/R021					300kV-10mA	B.HUGOT	
	reserveE31				generat 4	353/R021					300kV-10mA	B.HUGOT	
	test				generat 1	353/R021					300kV-10mA	B.HUGOT	

**LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS ANNEAU PSB**

ALIMPSB1.XLS

Designation	Utilisation	AIMANT			CONVERTISSEUR DE PUISSANCE			Responsable Alimentation				
		Anneau /Patch P.	L aimant mH	R aimant mOhms	Aliment.	Bat/Rack	Cond. uF	U charge Volts	Energie Joules	I Aimant Amperes	T/2 msec	Remarque
BI.DHZ10	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI.DVT10	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI.DHZ20	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI.DVT20	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI.DHZ30	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI.DVT30	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI.DHZ40	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI1.DHZ50	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI2.DHZ50	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI3.DHZ50	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI4.DHZ50	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI1.DVT50	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI2.DVT50	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI3.DVT50	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI4.DVT50	inject.PSB		11.33	3400		361/535	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI1.DHZ60	inject.PSB		11.33	3400		361/534	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI2.DHZ60	inject.PSB		11.33	3400		361/534	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI3.DHZ60	inject.PSB		11.33	3400		361/534	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI4.DHZ60	inject.PSB		11.33	3400		361/534	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI1.DVT60	inject.PSB		11.33	3400		361/534	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI2.DVT60	inject.PSB		11.33	3400		361/534	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI3.DVT60	inject.PSB		11.33	3400		361/534	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI4.DVT60	inject.PSB		11.33	3400		361/534	96	300	4.3 max	10	3.3	Bipolaire J.P.ROYER
BI1.DHZ70	inject.PSB		7.05	9700		361/534	96	300	4.3 max	10	3.5	Bipolaire J.P.ROYER
BI2.DHZ70	inject.PSB		7.05	9700		361/534	96	300	4.3 max	10	3.5	Bipolaire J.P.ROYER
BI3.DHZ70	inject.PSB		7.05	9700		361/534	96	300	4.3 max	10	3.5	Bipolaire J.P.ROYER
BI4.DHZ70	inject.PSB		7.05	9700		361/534	96	300	4.3 max	10	3.5	Bipolaire J.P.ROYER
BI1.DVT70	inject.PSB		7.05	9700		361/534	96	300	4.3 max	10	3.5	Bipolaire J.P.ROYER
BI2.DVT70	inject.PSB		7.05	9700		361/534	96	300	4.3 max	10	3.5	Bipolaire J.P.ROYER
BI3.DVT70	inject.PSB		7.05	9700		361/534	96	300	4.3 max	10	3.5	Bipolaire J.P.ROYER
BI4.DVT70	inject.PSB		7.05	9700		361/534	96	300	4.3 max	10	3.5	Bipolaire J.P.ROYER

**LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS ANNEAU PSB**

ALIMPSB2.XLS

Designation	Utilisation	AIMANT				CONVERTISSEUR DE PUISSANCE				Responsable
		Anneau /Patch P.	L aimant mH	R aimant mOhms	Aliment. Bat./Rack	Cond. uF	U charge Volts	Energie Joules	I Aimant Amperes	
B10.DIS	inject.PSB	0.001	15.7	avec PFN	361/432		22000		max 500	t=0,100 Thyratron J.P.ROYER
B11.DIS	inject.PSB	0.001	15.7	avec PFN	361/433		22000		max 500	t=0,100 Thyratron J.P.ROYER
B12.DIS	inject.PSB	0.001	15.7	avec PFN	361/435		22000		max 500	t=0,100 Thyratron J.P.ROYER
B13.DIS	inject.PSB	0.001	15.7	avec PFN	361/436		22000		max 500	t=0,100 Thyratron J.P.ROYER
B14.DIS	inject.PSB	0.001	15.7	avec PFN	361/437		22000		max 500	t=0,140 Thyratron J.P.ROYER
BI1.SMV	inject.PSB	0.001	0.2		361/458-459	1000	1200	600	18000	3.5 Transfo 50 J.P.ROYER
BI2.SMV	inject.PSB	0.001	0.2		361/456-457	1000	1000	500	14000	3.5 Transfo 50 J.P.ROYER
BI4.SMV	inject.PSB	0.001	0.2		361/454-455	1000	1000	500	14000	3.5 Transfo 50 J.P.ROYER
BI.SMH	inject.PSB	0.0065	1.5		361/451-452	500	1000	250	3200	3 Transfo 25 J.P.ROYER
BE1.DHZ11L1	eject.PSB	74.5	1120		361/538	200	500	25	max 12	12 Bipolaire J.P.ROYER
BE2.DHZ11L1	eject.PSB	74.5	1120		361/538	200	500	25	max 12	12 Bipolaire J.P.ROYER
BE3.DHZ11L1	eject.PSB	74.5	1120		361/538	200	500	25	max 12	12 Bipolaire J.P.ROYER
BE4.DHZ11L1	eject.PSB	74.5	1120		361/538	200	500	25	max 12	12 Bipolaire J.P.ROYER
BE1.DVT11L1	eject.PSB	66.3	1120		361/538	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE2.DVT11L1	eject.PSB	66.3	1120		361/538	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE3.DVT11L1	eject.PSB	66.3	1120		361/538	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE4.DVT11L1	eject.PSB	66.3	1120		361/538	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE1.DHZ4L1	eject.PSB	74.5	1120		361/537	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE2.DHZ4L1	eject.PSB	74.5	1120		361/537	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE3.DHZ4L1	eject.PSB	74.5	1120		361/537	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE4.DHZ4L1	eject.PSB	74.5	1120		361/537	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE1.DVT4L1	eject.PSB	66.3	1120		361/537	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE2.DVT4L1	eject.PSB	66.3	1120		361/537	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE3.DVT4L1	eject.PSB	66.3	1120		361/537	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BE4.DVT4L1	eject.PSB	66.3	1120		361/537	200	500	25	max 12	11 Bipolaire J.P.ROYER
BT1.DHZ10	transf.PSB	36	700		361/539	200	500	25	max 14	8.5 Bipolaire J.P.ROYER
BT2.DHZ10	transf.PSB	36	700		361/539	200	500	25	max 14	8.5 Bipolaire J.P.ROYER
BT3.DHZ10	transf.PSB	36	700		361/539	200	500	25	max 20	8.5 Bipolaire J.P.ROYER
BT4.DHZ10	transf.PSB	36	700		361/540	200	500	25	max 20	8.5 Bipolaire J.P.ROYER
BT.DVT30	transf.PSB	36	700		361/540	200	500	25	max 20	8.5 Bipolaire J.P.ROYER
BT2.DVT40	transf.PSB	36	700		361/540	200	500	25	max 20	8.5 Bipolaire J.P.ROYER

LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS ANNEAU PSB

ALIMPSB3.XLS

**LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS ANNEAU PS**

ALIMPS.XLS

Designation	Utilisation	AIMANT			CONVERTISSEUR DE PUISSANCE						Responsable	
		Anneau /Patch P.	L aimant mH	R aimant mOhms	Aliment.	Bat./Rack	Cond. uF	U charge Volts	Energie Joules	I Aliment Amperes	T/2 msec	
PR.SMH16	eject. 16		0.0048	1.7		367	1200	4000	9600	max30000	4	Transfo 12 J.P.ROYER
PR.SMH26	ini. lear		0.001	0.1		367	288	1200	207	max10000	2	Transfo 25 J.P.ROYER
PR.SMH58	eject. 58		0.0034	1.1		367	1200	4000	9600	max40000	3.5	Transfo 12 J.P.ROYER
PR.SMH74	ini e-		0.002	0.34		2002	640	2000	1280	max13000	3	Transfo 20 J.P.ROYER
PR.SMH92	ini e+		0.002	0.34		2002	640	2000	1280	max13000	3	Transfo 20 J.P.ROYER
Test SMH16			0.0048	1.7		367	1200	4000	9600	max30000	4	Transfo 12 J.P.ROYER
PI.BSM40	let	SB 40			SB 4601	362	6000	600	1080	max 4600	2	H. DIJKHUIZEN
PI.BSM42	let	SB 42			SB 4602	362	6000	600	1080	max 4600	2	H. DIJKHUIZEN
PI.BSM43	let	SB 43			SB 4603	362	6000	600	1080	max 4600	2	H. DIJKHUIZEN
PI.BSM44	let	SB 44			SB 4604	362	6000	600	1080	max 4600	2	H. DIJKHUIZEN
Reserve					SB 4605	362	6000	600	1080	max 4600	2	H. DIJKHUIZEN
PR.BSW31	CT	bump 31	17.2	225	D 5H1 EJ	365	2350	1800	3807	max 600	20	H. DIJKHUIZEN
PR.DHZ15 HE	eject. 16	DLH15	8.9	175	D 4K1 EJ	365	10000	2000	20000	max 4000	15	H. DIJKHUIZEN
PR.DHZ73 HE	eject. 16	DLH73	9	115	D 4K2 EJ	365	10000	2000	20000	max 4000	15	H. DIJKHUIZEN
PR.BSW16 HE	eject.16,CT	bump 16	20	200	D 1K1 EJ	365	12750	1800	20655	max 1600	40	ppm-couple H. DIJKHUIZEN
PR.QKE16 HE	eject.16,CT	QKE 5/25	2.1	112	D 2K1 EJ	365	4700	1800	7614	max 1200	10	ppm-couple H. DIJKHUIZEN
PR.BSW58 HE	eject. 58	bump 58	2.1	115	D 2K2 EJ	365	32000	1800	51840	max 3500	25	ppm-couple H. DIJKHUIZEN
PR.QKE58 HE	eject.16,58	QKE 49/69	2.2	100	D 4K3 EJ	365	9400	2000	37600	max 4000	15	ppm-couple H. DIJKHUIZEN
Reserve					D 1K2 EJ	365	9400	1800	15228	max 4000	charge	H. DIJKHUIZEN
PP.D5H1TR	longitudin.	Triplets			D 5H1TR	152	70000	300	3150	max 600	70	H. DIJKHUIZEN
Reserve					D 5H2 TR	152	70000	300	3150	max 600	70	H. DIJKHUIZEN
PP.D1K1TR	longitudinal	Doubllets			D 1K1 TR	152	160000	300	7200	max 1200	30	Bipolaire H. DIJKHUIZEN
Reserve									576			
									36	1200	51.84	
									100	3000	450	
					D1K2 TR	152	160000	300	7200	max 1200	30	Bipolaire H. DIJKHUIZEN
									40000	120	576	
									36	1200	51.84	
									100	3000	450	


## **ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS INJECTEUR LEP - LPI -**

ALIMLPI.XLS


**LES ALIMENTATIONS A DECHARGE DE CONDENSATEURS DU AAC**

ALIMAAC.XLS


Designation	Utilisation	AIMANT				CONVERTISSEUR DE PUISSANCE				Responsable Alimentation	
		Anneau /Patch P.	L aimant mH	R aimant mOhms	Aliment.	Bat./Rack	Cond. uF	U charge Volts	Energie Joules	I Aimant Ampères	
SML.5306		0.011	0.165	218	370/	4200	4000	33600	38520	7	Transfo 10 J.L.BLANC
SME.5305+07		0.005	0.85	217	370/	4200	4000	33600	23690	3.7	Transfo 10 J.L.BLANC
BHZ.6024		0.00324	72	210	370/	4200	4000	33600	68400	10.8	Transfo 18 J.L.BLANC
BHZ.6025		0.00324	72	207	370/	4200	4000	33600		10.6	Transfo 18 J.L.BLANC
BVT.9044		0.81	135	183	193/	1920	2000	3840	1856	4.2	J.L.BLANC
QDE.9050		1.155	130	185	193/	3865	2000	7730	2210	7	J.L.BLANC
QFO.9052		1.167	130	182	193/	4484	2000	8968	2890	7.5	J.L.BLANC
QDE.6010		2.7	66	202	370/	4200	4000	33600	2744	10.4	J.L.BLANC
QFO.6020		3	64	203	370/	4200	4000	33600	3616	10.8	J.L.BLANC
QDE.6030		2.87	58	216	370/	3720	2000	7440	1418	12	J.L.BLANC
BHZ.6034		12.2	93	208	370/	4200	4000	33600	1786	22.5	J.L.BLANC
BHZ.6035		12.2	93	209	370/	4200	4000	33600	1761	22.5	J.L.BLANC
QFO.6040		2.84	56	215	370/	2480	2000	4960	714	9.4	J.L.BLANC
BHZ.6044		12.2	93	204	370/	4200	4000	33600	1820	22	J.L.BLANC
BHZ.6045		12.2	93	205	370/	4200	4000	33600	1815	18.4	J.L.BLANC
QDE.6050		2.9	53	214	370/	6200	2000	12400	2392	14.4	J.L.BLANC
QFO.6060		2.9	53	213	370/	6200	2000	12400	2238	14.9	J.L.BLANC
BHZ.6064		11.73	93	206	370/	4200	4000	33600	1239	22.5	J.L.BLANC
BHZ.6065		11.75	93	201	370/	4400	4000	35200	1135	22.5	J.L.BLANC
BHZ.7010		0.81	80	184	193/	3200	2000	6400	1850	5.6	J.L.BLANC
QFO.7020		0.62	110	181	193/	3920	2000	7840	819	5.8	J.L.BLANC
QDE.7030		0.65	109	186	193/	4400	2000	17600	1158	5.6	J.L.BLANC
BHZ.7050		0.78	78	187	193/	3780	2000	7560	2052	6.2	J.L.BLANC
RESERVE				211	370/	3200	4000	25600			J.L.BLANC
RESERVE				212	370/	3720	2000	7440			J.L.BLANC
RESERVE				188	193/		2000				J.L.BLANC




DISPOSITION POUR LE LINAC 2 – BATIMENT 351




DISPOSITION POUR LE BOOSTER  
Salle BCER – Batiment 361




DISPOSITION POUR LE PS LUI-MEME — Batiment 152




DISPOSITION POUR LE PS LUI-MEME  
Batiment 359



DISPOSITION POUR LE PS LUI-MEME  
Batiment 362




DISPOSITION POUR LE PS LUI-MEME — Batiment 365




DISPOSITION POUR LE PS LUI-MEME  
Batiment 367

DISPOSITION POUR LE LPI – Batiment 2001

J1057-8





PORTE

RA.215	RA.214	RA.213	RA.212	RA.211	RA.210	RA.209	RA.208	RA.207	RA.206	RA.205	RA.204	RA.203	RA.202	RA.201
—	18-1	—	18-2	—	18-3	—	19-1	—	19-2	—	19-3	—	RES.	RES.
RA.221	RA.222	RA.223	RA.224	RA.225	RA.226	RA.227	RA.228	RA.229	RA.229	RA.231	RA.232	RA.233	RA.234	RA.235
—	—	—	29-1	—	—	—	—	—	—	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.

POWER SUPPLIES


RA.232	RA.231	RA.230	RA.249	RA.248	RA.247	RA.246	RA.245	RA.244	RA.243	RA.242	RA.241	RA.240	RA.239	RA.238
—	—	—	29-2	—	—	—	—	—	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.	RES.
RA.261	RA.262	RA.263	RA.264	RA.265	RA.266	RA.267	RA.268	RA.269	RA.270	RA.271	RA.270	RA.271	RA.272	Pulsed Supply
31-	31-	31-	31-	31-	31-	31-	31-	31-	31-	31-	31-	31-	31-	BT

ELECTRONICS

RA.112	RA.111	RA.110	RA.09	RA.08	RA.07	RA.06	RA.05	RA.04	RA.03	RA.02	RA.01	HRQCB	HRQCB
—	—	—	CAMAC	—	CAMAC	TV	RES.	—MAGNET—	—CONTROL—	—PATCH	—	SEPTA ELECTRO	SEPTA ELECTRO

BUMPER SUPPLIES		SUPPLIES FOR STEERING COILS		ELECTRONICS		ELECTRONICS		—		—		—	
RA.121	RA.122	RA.123	RA.124	RA.125	RA.126	RA.127	RA.128	RA.129	RA.130	RA.131	RA.132	—	—
—	—	—	—	—	SUPPLY	SUPPLY	SUPPLY	—CONTROL—	—CANALIC—	—OBSERVATION—	—SEPTA	—	—

POWER SUPPLY	POWER SUPPLY	RA.140	RA.141	RA.142	RA.143	RA.144	RA.145	RA.146	RA.147	RA.148	RA.149	RA.150	RA.151	RA.152
RF1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



DISPOSITION POUR LE LPI — Batiment 2002

VERS SALLE DE CONTROLE

1	2	3	4	5				9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	15	2	3
T7																				

ARRIVEE  
ARRIVEE  
ARRIVEE

Face Avant		
5.6.7	5.6.6	5.6.3
185 QDE 9050	184 BHZ 7010	183 BVT 9044

EOD1/193

5.6.1
181 QFO 7020

Face Avant		
Batterie	Batteries	EBS714/193
	Onduleur	
3	109 QDE 2670S	108 QFO 2655
		107 QFO 2605
		106 QDE 2680
		105 QDE 8040

5.6.2

6.4.6
115 8160002

5.6.3

114 816002
---------------

5.6.4

6.7.2
105 QDE 8040

5.6.5

6.7.3
107 QFO 2655

5.6.6

6.7.4
108 QFO 2665

5.6.7

6.7.8
130 QFO 8090

5.6.8

6.7.9
131 SPARE

5.7.1a

6.6.3
145 QDE 2615S

2A	6.5.4	7	133 SPARE	6.7.10	2	131 SPARE	6.7.8	2	129 QDE 8090	6.7.7	3	128 QDE 2610	6.7.6
2	6.6.7	8	148 F4 CORRECTION COILS	6.3.1	2	147 QDE 2660	6.6.4	2	145 QDE 8080	6.6.3	2	144 QFO 8070	6.6.1 QFO 8050

5.6.4	5.6.8	5.7.1a	197	193
186 QDE 7030	187 BHZ 7050	188 SPARE	196	192
			195	191
			194	190

DISPOSITION POUR LE AAC — Batiment 193

