

Résumé de la réunion FSF 82-04
tenue le Lundi 15 Novembre 1982.

Présents : J.Boillot, G.Daems, A.Daneels,
B.Frammery, P.Heymans, B.Kuiper,
H.Schönauer.

Info : CCM
K.Schindl

1. Divers

1.1 Vu le retard pour publier ce compte-rendu (en espérant que vous accepterez mes excuses!), il sera très succinct et se limitera à une énumération des points soulevés lors de la réunion du 15/11/82 et tels que connus à cette date.

1.2 Merci à Horst pour son café de bienvenue !

1.3 Il n'est pas possible d'envisager de piquet par des personnes du groupe CO si ce dernier n'est pas pris au sérieux concernant le personnel de la Section Exploitation (BK).

1.4 L'Annexe 1 montre l'état d'avancement au 15 Novembre 1982.

2. Points déjà délivrés au FSF du 2 Septembre et à tester par OP.

(Voir Annexe 2)

C-18C : considéré OK par FSF, les petits points manquants ne concernant pas l'opération.

C-43 : à tester par OP.

C-44,45 en tests par Cl-H.Sicard.

B-13 : G.Rosset et B.Frammery doivent introduire les opérateurs à l'utilisation du programme 'Fautes' de façon à recueillir leurs commentaires. PPH attend leur trigger.

B-20 : accepté par OP (si problèmes, avertir directement J.Cuperus)

M-35 : EM "up/down" à vérifier avec L.Rinolfi (successeur de JP.Riunaud)

F-17D : prêt pour tests par OP, J.Cuperus dixit.

3. Points prévus pour la période 'K' (2 Septembre - 15 Novembre 1982).

(Voir Annexe 3)

C-48 : le 'TWAIT' installé pour synchroniser Console et FEC semble trop primitif ! La somme de tous les INIT PSB dure de 2 à 3 heures et n'est donc pas utilisé !

B-37 : Accepté. On demande un mode d'emploi (Ch.Granieri).

M-13A : MIP 'gueule ouverte' marche OK, mais 7 fois sur 10, les knobs ne sont pas effacés quand on remonte du niveau 4 à 3.

M-30B : a marché pour une branche; prochain test OP en Février 1983.

M-33B : Accepté.

M-33C : dès que possible (shut-down ?).

F-14 : Accepté, mais les 2 signaux VIDEO (V* et PLS PSB) n'y sont pas ?

F-18 : BQL en tests.

4. Points délivrés en avance.

(Voir Annexe 4)

C-40 : sera fait lorsque le TIP en P+ sera disponible.

Lors d'un changement de train, il est normal que la valeur soit remise à zéro; H.Schönauer demande malgré tout s'il n'est pas possible d'avoir 2 mémoires, une par train.

C-47A : pour les TU's : ?? (choses à faire en Assembleur - Ch.Serre). Il reste un problème de synchronisation systématique (—> C-47B).

B-5B : Accepté.

5. Autres points.

(Voir listes en Annexe 6)

C-46B : OK provisoirement avec programme général des Decoders. Sera discuté avec B.Frammery pour solution définitive.

C-49 : J.Lewis doit encore adapter l'EM pour les actuations (SETA).

B-22 : Inclure le setting du CAMAC (voir D.Hallberg).

B-30B/C En cours de définition avec B.Carpenter.

M-13B/C Partiellement disponible début 1983 ??

M-34A : pour IKED, JD.Schnell n'aurait pas le temps : H.Schönauer lui donnerait trop de travail ! —> priorités ???

F-11 : le 'PARAM' a été discuté au BOC 71 du 18/9/82.

F-16 : G.Daems et JD.Schnell se verront; J.Cuperus ensuite.

F-19 : Ajustage du Q (plusieurs points dans le cycle) : voir BOC 71.

F-20 : interfaçage des PU's 1/2 tour à voir (G.Daems + G.Gelato).

M-15 : F.Perriollat et B.Frammery se verront.

Lorsque ce dernier point sera accepté, la Priorité 1 sera terminée.

6. Nouveaux points.

F-4B : signaux BIM à mettre sur SOS (J.Kenaghan + E.Sigaud).

F-4C : programme interactif de mesure pour BIM : voir BOC 71.

F-23 : VARILOG par rapport à un LOG de référence : voir BOC 71.

7. Status global du FSF.

Voir Annexe 5.

Prochaine réunion FSF : Lundi 9 Mai 1983 à 9h30.

Une confirmation sera envoyée.

P.Heymans

Distribution

FSF
CCM

--- 1982-11-24-17:32:02 ---

(1)

Situation
au 15/11/82

81.11.01 < K-1 : < 82.09.02

	NR. ITEMS	M-W	% M-W
FORESEEN	9	32.3	
DELIVERED	6	26.3	81.4%
TESTED BY USER	2	5.2	19.7%
ACCEPTED BY USER	2	5.2	100%

--- K : < 82.11.15 ---

	NR. ITEMS	M-W	% M-W
FORESEEN IN 'K'	8	75	
DELIVERED	6	61	81.3%
WORK DONE	6+x	72.2	96.2%
ACCEPTED	3	48	78.6%

--- K+1 : < 82.11.15 ---

	NR. ITEMS	M-W	% M-W
PROGRAMMED AHEAD	3	3.5	
READY AHEAD	2	3	85.7%
MADE AHEAD	2+x	3.4	97.1%
ACCEPTED AHEAD	1	2	66.6%
TOTAL MADE	8+x	75.6	96.3%

FSF-TABLE 17/12/81 UPD.6 6/09/82 --- SAVED : 1982-10-22-13:45::

PRINTED + 1982-11-24-17:31:50 FSF- DATA-SAVED + 1982-11-24-10-18+13-

--- STATUS + A-FILTERED

81.11.01 < K-1 : < 92.09.02

NUMBER TARGET-DT PR WHO ST QUOI

7 C-1AC. 82.06.30 3 PPH 10 : 1.2
15 C-43 - 82.07.15 - 2 -GPB*4L - 8 : -
16 C-44 82.06.30 1 CHS+SIC 7 : 2 (1.6)
17 C-45 - 82.06.30 - 2 -CHS+SIC - 7 : 2 (- 1.6)

2 / - 4 ITEM(S) - JCT = - 5.3 MW - 1.3 - 4 - (- 3.2) - FAIT = - 4.5 -

-3.3 - B-13 - 82.02.31 - 3 - LEW - 8 : -1.2
36 H-20 82.06.30 - 2 JC 10 : 4

2 / 2 ITEM(S) TOT = 16 MW 16 0 (0) FAIT = 16

62 M-334: 82.04.22 - 1 KUP 8 : 8
67 H-35 - 82.02.31 - 2 - LEW - 7 : - 2 - (- 1.6) - MODIF-EM-LUP-DOWN-A-(POUR-JPR) - - FEM-33) -

1 / - 2 ITEM(S) - JCT = - 10 - MW - 0 - 2 - (- 1.6) - FAIT = - 9.6 -

31 F-17D - 82.05.30 - 3 - JCE - 8 : - 1 - ADAPTER-STATIST-A-BTM-TRA-EFT-45/PCP-95) -

1 / - 1 ITEM(S) - JCT = - 1 - MW - 1 - 0 - (- 0 -) - FAIT = - 1 -

6 / - 9 ITEM(S) - JCT = - 32.3 MW - 26.3 - 6 - (- 4.8) - FAIT = - 31.1
100 % 81.4 % 18.5 % 96.2 %

Délivré le 2/9/82
et à tester par OP.

(2)

STATIS-10-METHOD

K-->-82-11-15
=====
---- NAMER - LAPAT-BT -- PR - WH0 - ST

---- 21 - G-48---82-10-15---2-CHS+LH---8+-----
---- 1--1-ITEM(S+)---TOT= 1 MW 1 0 -(0-) FAIT= 1
---- 44 - P-37---82-09-21---3-CHS+CG---10-i-16
---- 1--1-ITEM(S+)---TOT= 16 MW 16 0 -(0-) FAIT= 16
---- 56 - M-12A3---82-09-30---1-KEN+CHS---8+-----
---- 61 M-30B 82.10.15 2 CHS+LH 8 : 8
---- 63 - 4-32B4---82-09-30---1-KUP 10+-----
---- 64 M-33C; 82.09.31 2 KUP 7 : 10 (8) ADAPTER 'SEQ./MODIF. PSB' A USER-MTX
3 / 4 ITEM(S) TOT = 30 MW 20 10 (8) FAIT= 28
89 F-14 82.09.20 3 FP. 10 : 24 REALISATION CONSOLE LOCALE MOBILE (PSB)
12 F-1A ---82-10-31---2-KPR.AN-----7+ 4 -(3,2) --BEAM-QUALITY-LOG-(KHS)-----tPCP-280-
1--2-ITEM(S+)---TOT= 28 MW 24 4 -(3,2) FAIT= 27.2
6/ - 8 ITEM(S+)---TOT= 75 MW 61 14 -(11,2) FAIT= 72.2
100 % 81.3% 18.6% 96.2%

Prévus pour
le run 4.
(< 15/11/82)

(3)

--> STATUS-1A-INETUED-

--K+T-<-82*H->--
===== HUBER-TAPSET-SF-----PR-MH9
-----SF-----
-----14-----6-40-----83-92-2A-----2---CHS+RH-----9 :-----05-----FM-ACT-DISPLAY-SI-TRAIN-B7B-ATP-fPCP-212
19 C=47A 82-12-31 1 CHS+GD 8 : 1 PROBLEMES DE FONCTION SPORADIQUES DES TU

1 / 2 ITEM(S) TOT = 1.5 MW 1 .5 (*4) FAIT= 1.4

30 R- SB. 82.---- 3 KEN 10 : 2 AFG DISPLAYS : 2 Boutons/console [GPP-14]

1 / 1 ITEM(S) TOT = 2 MW 2 0 (0) FAIT= 2

2 / 3 ITEM(S) TOT = 3.5 MW 3 .5 (*4) FAIT= 3.4
-----100%-----85.7%-----14.2%-----97.1%

Délivrés
en avance.

4

1982-11-24-10:19:11 PROBLEMES CO (PSB & PLS) POUR C-

— 1 —

-MISE-A-JOUR + 18/11/182-

1982-11-24-10:19:23 PROBLEMES CO (PSB & PLS) POUR B-

NUMBER SYSTEM	QUI01	P QUI	(MW)	STATUS	TARG-DT	OK-DATE	REMARKS
R-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
R-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	MISE-A-JOUR-t-18/11/82--
R-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	BACKLOG-----
R-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-TOTAL-FINI-ET-SUPPRIME-----	1-16-----	42+1-1234567890-----	-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-TOTAL-FINI-ET-SUPPRIME-----	2-15-----	61-----	-1234567890-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-TOTAL-FINI-ET-SUPPRIME-----	3-17-----	53+3-----	-1234567890-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-SOS-----AF6-BITSPLAYS-1-2-BOUTONS/GONSOLE--f0PP-14]-3-KEN-----	2-----	1234567890-----	82+11+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-CONTROH-&-ACHTS-TIMING-DUMPS-PS-fPEP-46]-3-KUP*60-----	r3-----	1234-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-FENE-FRE-HW-POUR-FAGHE-RF-LALARMS+-fRT-11]-2-00.PPH-----	2-----	12345-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-PROGRAMME-BEDITION-DES-FAUTES--{fEP-102]-3-1EW-----	12-----	12345678-----	82+02+31-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-PROGRAMMES-SIR,-SAB,-RFB-----fPEP-51]-3-RDL+PPH-----6-----	12-----	12345678-----	83+04+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-RT-SYNC-1-SYNCHRO-MODIFIEE-(SFMUL)-fRT-27]-3-RDL+LEM-----3+5-123456-----	3-----	1234567890-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-RESET-DES-EQUIPEMENTS-----{fEP-165]-2-JC-----4-----	4-----	1234567890-----	82+06+30-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-COMPLETER-SETUP-FULLSTOP,PAUSE-fPCP30-2-3]-2-RDL-----8-----	8-----	123456-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-308.-ORD-FREE--COMMAND&EQU-GROUPEE-(WSET)--f0PP-51]-3-PPH-----4-----	4-----	123456-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-328.-GENs--HELP,PROCEDURES-+--VETO!-COMMAND&EQU-TERM.----f0PP-51]-2-PPH*BC-----3-----	3-----	123-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-318.-ORD-FEB-COPY-PL+&-A-REVOIR-SETON-SPECS-BF-fPEP-12]-3-65]+PPH-----8-----	8-----	1234567-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-32A.-GENs--HELP,PROCEDURES-+--VETO!-HELP,PROCEDURES-+--VETO!-HELP,PROCEDURES-+--AUTRES-----f0GPS-POTTER-3-BF-----4-----	4-----	12345-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-36A.-GENs--SAVE-ACC-BT-PAR-WSET-&-IGNE-PR.-fPEP-125]-3-GB-----8-----	8-----	1234567-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-37.-4FPs--STAKED-CONTROL-->-NEOSAUDAT-fPCP-208-426]-3-CHS+EG-----16-----	16-----	1234567890-----	82+09+31-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-45A.-MEURES--DISPLAY-MHA-&-TEMPS-RBT-RF-T-MANGUE-----2-CHS-----5-1234-----	5-----	1234-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-45B.-MEURES--DISPLAY-MHA-&-VALEUR-DE-Q-SETTING-MANGUE-----2-CHS-----1-----	1-----	1234-----	83+02+15-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-466--FREE-----	0-----	-----	-----
-----+R-----	-----	-----	-----	-RESTF-14-65-----P1-----42+1-----42+1-MW-----10+0+0-----0-----MW-----0-----%	0-----	1234567890-----	0-----%
-----+R-----	-----	-----	-----	P2 = 65 / 79.5 MW 81.8 % 0 MW = 0 %	1-----	1234567890-----	0-----%
-----+R-----	-----	-----	-----	P3 = -71+3]-121+3-MW-----58.9 % 12 MW = -9.9 %	1-----	1234567890-----	0-----%
-----+R-----	-----	-----	-----	SUM = -179.4-242+7-MW-----73.5-% 12 MW = -4.9 %	1-----	1234567890-----	0-----%

(6)

63

