

验车不合格实例

1. 车辆前玻璃和两侧前车窗贴膜，可见光透射比低于 70%。



玻璃透光不達標，檢驗不通過



車窗玻璃不齊全，檢驗不通過

2. 车辆附加前唇、两侧下翼及车尾翼。




3.底盘漏油。



4.遮挡号牌。



5.车顶加装行李箱，加装高度超过 30CM。



6.越野车避震改装超高。



7.在副驾驶位置加装刹车板。



8.车辆后部行李区长度超过车身内部长度的三分之一。



9.车辆缺少前后品牌标识。



10.全车贴色纸隐瞒车身颜色。



11.车辆前照灯形状或数量与车辆出厂时的登记不一致。



改裝了燈光，檢驗不通過



加裝了燈光，檢驗不通過

12.车轮尺寸改装，与车辆出厂时的登记不一致



更改輪胎尺寸，檢驗不通過



更改輪胎尺寸，檢驗不通過

13.排气管改装，与车辆出厂时的登记不一致



14.车轮异常磨损、变形

