Sommario

Prefazione, di Mario Piana	9	PARTE II: STORIA DEI RESTAURI	
Introduzione, di Manfred Schuller	11	1. La facciata nord di San Marco: una facciata poco considerata, di Rudolf Dellermann	157
PARTE I: STORIA DELLA COSTRUZIONE		2. I restauri dell'Ottocento diretti da Giambattista Meduna, di Rudolf Dellermann	171
La fronte del transetto contariniano: dall'edificio precedente all'assetto del XII secolo, di Karin Uetz	17	2.1. Fase I: il restauro dell'arco Manin e della cappella dei Mascoli eseguito da Vincenzo Fadiga	172
1.1. La questione di San Teodoro, di Karin Uetz e Rudolf Dellermann	39	2.2. Fase II: il restauro della campata Gradenigo eseguito da Vincenzo Fadiga	185
2. La genesi del nartece settentrionale, di Karin Uetz e Rudolf Dellermann	49	2.2. Fase III: il restauro della facciata del nartece settentrionale eseguito da Giacomo Spiera	193
3. La facciata duecentesca, di Karin Uetz	77	3. I restauri sotto Pietro Saccardo di Rudolf Dellermann	223
4. La cappella di Sant'Isidoro e la cappella dei Mascoli, di Karin Uetz	97	4. Il restauro dell'angolo di Sant'Alipio sotto Luigi Marangoni, di Rudolf Dellermann	227
5. Un aspetto funzionale trascurato: sepolture all'interno e all'esterno di San Marco, di Rudolf Dellermann	111	5. Il restauro della cappella dei Mascoli sotto Ferdinando Forlati, di Rudolf Dellermann	235
Tabella 1. La fronte del transetto: fasi costruttive Tabella 2. Livelli rilevati nei vani annessi al transetto	119	Summary	239
	121	Bibliografia essenziale	24:
TAVOLE		Referenze iconografiche	25