

# ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

## (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА СССР, Министерство культуры

~~Главное управление охраны, реставрации и экспозиционной политики~~

(наименование республиканского органа власти в республике и национальных муниципалитетах)

истории и культуры

# ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Барковъ Францъ и Лавра

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник изобразительного искусства
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1613 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Барельская АССР, Олонецкий район,  
(АССР, край, область, район, автономная обл.,с. Мягрего, 12 км от г. Олонца

(национальный округ; населенный пункт; путь сообщения)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительная.	жилищное использование	административное	не используется
музейный зал			бальнео-литотерапия		учреждения торговли, промышленности	+

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего плана—4

Фото фрагментов—1

Гипсали—

Обмеры: план—1

фасад—

разрез—

Схематический план охранной зоны

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

a)

для памятников археологии

— история возникновения; кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.

для памятников истории

— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.

для памятников архитектуры и монументального искусства

— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор, строитель, история создания неизвестны, построена в 1613 г. в 1664 г. рубленые из бревен стены спаружи оббиты тесом, тесовое покрытие крыши заменено на металлическое.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

*Иконостас не сохранился.*

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

В 1939 г. проведен ремонт кровель, главок, восстановлено  
куполы, покрашена обшивка.

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуз.	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь расположена на краю деревни среди кладбищеской рощи. Постройка с двухосевой композицией. Горизонтальная ось формируется противостоящими объемом правоугольных в плане алтаря, храмовой части и трапезной. Алтарь и трапезная покрыты двускатными крыцами. Над храмовой частью, более высокой, чем алтарь и трапезная выподжено скатное покрытие с четырьмя треугольными фронтонами, над центром которого поставлен небольшой восемьерик, увенчанный стройным шатром с главкой. Крыльцо со стороны северного фасада, под двускатной крышей на столбах. Планировка алтаря, трапезной и храмовой части остались неизменными. Потолки дощатые по балкам. Потолок храмовой части выше, чем в других помещениях. В храмовой части по два окна на южной и северной стенах в разных уровнях. Окна косоугольные. Внутреннее убранство не сохранилось. Декоративные элементы отсутствуют. Стены рублены из бревен "в обло", снаружи оббиты тесом с обшивением углов вертикально установленными досками. Края слегочные, шатер-стропильный, покрытие - глиноцем.

Габариты 14,8 x 6,9 (м)

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Уникальный памятник храмового зодчества XVII в., с восемьскатным покрытием над основным объемом.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Соловьев А.В. Проект реставрации церкви Фронта и Лазра в с. Негргея. Архив музея-заповедника "Кижи".
2. КГА, Ф. 30, оп. 3, 15/153, л. 207.
3. КГА, Ф. 30, оп. 3, 15/157, л. 28.
4. Олонецкие епархиальные ведомости. -1913, N 25, с. 455.

## IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя	хорошо
для памятников археологии	и живописи настенной	+
для памятников архитектуры	конструкций	хорошо
и истории	стен	+
	покрытий	хорошо
	потолков	хорошо
	пола	хорошо
	декора фасадов	хорошо
	внутри дворов	хорошо
в интерьере:	живописной	хорошо
	скульптуры	хорошо
	приклада, иск-ва	хорошо
для памятников монументального искусства	котлован	хорошо
	постамента	хорошо
	скульптуры	хорошо
	группы	хорошо
	красочного слоя	хорошо

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны:

секретная	раскрыта	мечтает	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану

от 30.08.60 г. № 1527

Постановление Совета Министров РСФСР

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Охранные зоны не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

однократный разноголоском,

не используется

д) дата и № охранного документа

не действует

Дата составления паспорта

Составитель

Бахрамова Т.И., архитектор

(Ф. И. О., должность или профессия)

(Фамилия)



108 г.

Инспектор по охране памятников

Бахрамова Т.И.

(подпись)

г. Петрозаводск, Барна



\*D000026328\*









3.4. -I.6I.9

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Главк охраны памятников МК РСФСР (адрес)

Адрес Карельская АССР, Олонецкий р-он, д.Мегрега (наименование республиканского органа охраны)

(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  
Церковь Фрола И ЛАВРА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР  
СОВРЕМЕННОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

1613

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
						+

предлож. по использ.

туристско-экскурсионное

V. ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
		+	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

советская	республ.	местная	не состоит
	+		

наличие установленной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

реставрационные материалы

паспорт	фотографии	обмеры	
+	-		

органы охраны	реставрационные мастерские	
советский	республикан.	местный
+	+	+

музей, архив,  
НИИ

место хранения документов

ВНИИискусство

Дата составления картотечи

1 июня 1988

Составитель Бахрамеева Т.И., архитектор

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

Маркова В.М.

(Ф. и. о., подпись)



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Расположена на краю деревни среди кладбищенской рощи.

Имеет двухосную композицию. Разноширокая и разновысокая. Объем трапециевидной прямоугольный покрыт двускатной крышей, примыкает к равному зму по ширине храмовому объему, покрытому крестовой крышей с треугольными фронтонами, по центру крыши-восьмеричек, завершенный небольшим шатром. Объем алтаря уже остальных помещений, ниже храмовой части и покрыт двускатной крышей. На северном и южном фасадах храмовой части по два окна, расположенных в двух ярусах. Потолок храмовой части выше потолка в других помещениях. Стены бревенчатые, рублены "в обло", снаружи обшиты тесом. Крыши-слеговые, крыты железом. Основные габариты: 5,9 x 14,9 м.

Одна из старейших церквей Карелии с оригинальным завершением храмовой части.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР  
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

*Министерство культуры КИССР. Государственная инспекция  
по охране памятников истории и культуры.*

## ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

*Черково Фиора и Лавра*

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент ис-ка
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

*1613 год.*IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА *Карелийская АССР, Олонецкий район, дер. Мегрега, в 12 км от г. Олонца*  
(АССР, края, область, район, автономная обл., национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительные.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей библиотека			бани, солян. ажозы		учреждение тюрем, промышл., склад	+

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида— 4

Фото фрагментов—

Генплан—

Обмеры: план— 1

фасад—

разрез—

Схематический план  
охранной зоны—

## VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника,
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

*Памятник деревянного зодчества Государственного значения.*

б) перестройка и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

*1864 г. — чергово обшила тесом, устроена деревянная кровля.*

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

*Программактический ремонт памятника в 1950 г. произведен научно-реставрационной мастерской при Управлении по делам архитектуры при СМ РСФСР.*

## VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наименование, текст и время установления мемориальной доски.
а) для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наименование живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников монумент. искуства	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Черквь расположена в 60-70-ти м от горы — Лодейное Поле — Миргора (Олесич).

Черквь состоит из трех помещений: трапезной, собственно церкви и алтаря. Трапезная и алтарь перекрыты двускатной крышей по асессии (в прошлом безгвоздевой); четверик церкви перекрыт восемьскатной крышей в виде двух пересекающихся щипцов (причем, излучиной от новгородской каменной храмовой архитектуры). На коньковые сени многощиптовой крыши опирается низкий восемьмерник с побачи и шатром, несущий тонкую шапку на тонкой шейке.

Стропильные ноги шатра упираются в венцы восемьмерика. По высоте шатер имеет две деревянные обвязы. В генитре шатра установлены вертикальные стойки, заостренной снизу напрест лежащими пластинаами, опиравшимися на коньку четвертика. Столб подtrzymывает тонкие двумя подкосами.

(продолжение следует).

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Черквь Флора и Лавра принадлежит к числу уникальных памятников деревянного зодчества первой половины XVII века.

## VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

1. Мурко И. И., Галичники и памятники этого места Караваш (путеводитель), Карашское книжное издательство, Петрозаводск, 1963г (1965) г.
2. Заблоц С., Иванов В., Максимов В., Русское деревянное зодчество, 3. Олонецкие тубергские бедолости за 1892г. М, 1942.

## XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. исч.-из.
для памятников монументального искусства	покояния постамента скульптуры группы красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

## X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

совокупн.	республ.	местная	не состоят
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану N 1324 1980 г.

в) границы охранной зоны и зона регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

*Предлагается охранная зона - вся киадышевская роща. Зона регулирования застройки - примыкающие леса и балконы на расстояние до 1 км от церкви.*

г) базисовая принадлежность и конкретное использование Министерство культуры РСФСР  
Памятник архитектуры

д) дата и № образного документа

Дата составления/настройки

20 апреля

1971 г.

Составитель Кашин

(ф. и. о., должность или профессия)

Испектор по охране памятников

Борис

М. И. \*

(подпись)

\*D000026327\*

г. Петрозаводск, Бланочная



продолжение пункта VII

Вход в церковь со стороны северного фасада, вход в алтарь через "царские врата", имеющие арочную форму. На восточной стеле алтаря трехъярусный иконостас XVIII - XIX вв.

Пирамидная освещена двумя окнами, расположенным на южной и северной фасадах, собственно церковь - четырехъярусная окна, расположенные в два этажа.

В 1864 г. церковь была обшита тесом, по крыта железной кровлей, покрашена. Церковь была окружена деревянной оградой, сгоревшей в 1914 году.

В 1950 г. произведены ремонт панелинника, реставрировано прошлое, сделаны полы, отреставрирована кровля и штукатурка, произведена покраска.

Произведения живописи, скульптура, связанные с памятниками

"Распятие редкое", 210x146(см), XVIII в.

"Избранные святые", 141x92, XVII в.

"Менее иконописца у гроба", 63x57, XVII в.

"Чудо Георгия", 91x72, XVII в.

"Бого诞 матерь тихвинская", 89x69, XVIII в.

"Кефир и Гавай в рост", 78x68, XVIII в.

"Богоявление во гроб", 69x54, XVIII в.

"Бого诞 матерь", 89x43, XVIII в.

"Архангел Гавриил", 88x44, XVII в.

"Кошка" (?), 89x42,5x3,5, XVII в.

"Святой", 89x41x3,5, XII в.

"Андрей Первозванный", 89x41, XVII в.

"Церемони", 85x44,5x3,5, XVII в.









